

บทที่ 8

ขั้นตอนการวิจัย

การวิจัยจะประกอบด้วยขั้นตอนหลัก 3 ขั้นตอนคือ

3.1 การเตรียมชิ้นงานดีบุก

ดีบุกที่ใช้ในการทดลอง มีความบริสุทธิ์ 99.925 % ชิ้นงานดีบุกที่เตรียมขึ้นจะมีขนาดสอดคล้องกับ หัวจับชิ้นงานของเครื่อง ESCA ซึ่งมีขนาด กว้าง 10 mm. ยาว 60 mm.หนา 3-5 mm.

โดยชิ้นงานที่เตรียมขึ้นจะมีขนาดกว้าง 10 mm. ยาว 30 mm. หนา 3-5 mm.

ชิ้นงานดีบุกได้จากการหลอมเหลวแท่งดีบุก ด้วยเตาเหนี่ยวนำไฟฟ้า ความถี่สูงในเบ้าหลอมเซรามิก ขนาดเล็ก จากนั้นก็จะเทลงในแบบหล่อซึ่งทำจากปูนพลาสเตอร์ โดยบริเวณพื้นด้านล่าง ของแบบใช้ แผ่นอะลูมิเนียม ชัดผิวให้เรียบสร้างให้เป็นส่วนของแบบหล่อชิ้นงานเมื่อเทน้ำดีบุก ที่หลอมเหลวลงในแบบหล่อแล้วทิ้งไว้ 40 วินาที เมื่อชิ้นงานแข็งตัวแล้วก็ทำให้ชิ้นตัวอย่างเย็นตัวอย่างรวดเร็วในน้ำ ซึ่งควบคุมอุณหภูมิไว้ที่ 70 °C

จากนั้นก็นำชิ้นงานขึ้นจากน้ำ แล้วทำให้แห้งโดยใช้เครื่องเป่าลมร้อน เมื่อแห้งแล้วก็จะทำการบัดกรีเชื่อมต่อสายไฟ ทางด้านหลังของชิ้นงานด้วยเครื่องบัดกรี เมื่อเชื่อมต่อสายไฟ เสร็จก็จะใช้แผ่นเทปใส ที่ไม่นำไฟฟ้าปิดพื้นที่ผิวที่จะไปทำการทรีดเมนต์ ส่วนพื้นที่ผิวที่เหลือจะใช้ ซิลิโคน ที่ไม่นำไฟฟ้าทำการปกคลุมทั้งหมด

จากนั้นก็ทำการทดสอบ ว่าเกิดการรั่วไหลของกระแสไฟฟ้าผ่านพื้นผิวบริเวณใดหรือไม่ โดยนำชิ้นงานทดสอบ จุ่มลงในน้ำ แล้วผ่านกระแสไฟฟ้าไปที่สายไฟ ที่เชื่อมต่อกับชิ้นงานจากเครื่องทดสอบการนำไฟฟ้า โดยสร้างขึ้นจากวงจรอิเล็กทรอนิกส์อย่างง่ายเพื่อใช้ตรวจสอบการนำไฟฟ้าของชิ้นงานโดยจะมีกระแส ไฟฟ้าไหลในวงจร 15 ไมโครแอมแปร์ ถ้าซิลิโคนที่ปกคลุมผิวมีรอยรั่ว หรือพื้นที่ที่ปิดด้วยผ้าเทปใสมีรอยรั่ว เกิดขึ้นก็จะทำให้กระแสไฟฟ้าไหล ได้ครบวงจรทำให้เครื่องส่งสัญญาณเตือนว่า พื้นที่ผิวที่ปกคลุมด้วยซิลิโคน หรือบริเวณพื้นที่ที่ปิดด้วยแผ่นเทปใส นั้นมีรอยรั่วอยู่ ก็จะทำการแก้ไขและปกคลุมผิวด้วยซิลิโคนหรือผ้าเทปใสใหม่ แล้วทำการทดสอบใหม่จนกระทั่งไม่เกิดสัญญาณเตือนจากเครื่อง ก็จะได้ชิ้นงานก่อนที่จะไปทำแอนดิกทรีดเมนต์

เมื่อจะนำชิ้นงานไปทำ แอนดิกทรีดเมนต์ ก็ จะใช้มีดกรีดเปิดพื้นที่ผิวที่จะทำการทดสอบ โดยนำ แผ่นเทปใสที่ปกคลุมผิวออก เพื่อให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่าน พื้นที่ผิวชิ้นงานที่ กำหนดไว้ 3 cm² เท่านั้น

ชั้นงานดิบที่ใช้ในการวิจัยทั้งหมดจะมี 19 ชั้นแบ่งออกเป็น 3ชุด โดย

ชุดที่ 1 ประกอบด้วยชั้นงาน 1A0 , 2A1 , 3A2 , 4A3 , 5A4 และ 6A5 ตามลำดับ ชั้นงานชุดนี้จะผ่านการทำแอโนดิกทรีตเมนต์ จากนั้นจะทำการวิเคราะห์ชั้นพาสซีเวชันด้วย ESCA ร่วมกับเทคนิคการปาดชั้นอะตอม

ชั้นงานชุดที่ 2 ประกอบด้วยชั้นงาน 7AC0 , 8AC1 , 9AC2 , 10AC3 , 11AC4 และ 12AC5 ตามลำดับ ชั้นงานชุดนี้จะผ่านการทำแอโนดิกทรีตเมนต์ และผ่านการทำ แคโทดิกทรีตเมนต์ จากนั้นจะทำการวิเคราะห์ชั้นพาสซีเวชันด้วย ESCA

ชั้นงานชุดที่ 3ประกอบด้วย ชั้นงาน 14AC0, 15AC1 ,16AC2 , 17AC3 ,18AC4 และ 19AC5 ตามลำดับ ชั้นงานชุดนี้จะผ่านการทำแอโนดิกทรีตเมนต์ และแคโทดิกทรีตเมนต์ จากนั้นจะนำไปทดสอบความสามารถในการต้านทานการกัดกร่อนร่วมกับชั้นงาน 13A0 ซึ่งเป็นชั้นงานดิบ ที่ไม่ได้ผ่านการทรีตเมนต์

ชั้นงานชุดที่ 1, 2, 3 จะผ่านการทำแอโนดิกทรีตเมนต์ โดยตั้งค่าโวลต์ที่เครื่องแปลงไฟฟ้ากระแสตรงมีค่าดังนี้ 0 , 2 , 3.5 , 5.5 , 7.5 และ 10 โวลต์ตามลำดับ ที่ค่า 0 โวลต์จะไม่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านชั้นงาน (ไม่ได้ผ่านการทำแอโนดิกทรีตเมนต์)

ตารางที่ 3.1.1 แสดงชิ้นงานทดสอบที่ใช้ในการวิจัย

| แสดงชิ้นงานผ่านขั้นตอนการทดสอบ | | | | | |
|--------------------------------|-------------|---|---|-------|----|
| ชั้นที่ | ชื่อชิ้นงาน | A | C | ESCAG | CT |
| 1 | 1A0 | X | X | / | X |
| 2 | 2A1 | / | X | / | X |
| 3 | 3A2 | / | X | / | X |
| 4 | 4A3 | / | X | / | X |
| 5 | 5A4 | / | X | / | X |
| 6 | 6A5 | / | X | / | X |
| 7 | 7AC0 | X | / | / | X |
| 8 | 8AC1 | / | / | / | X |
| 9 | 9AC2 | / | / | / | X |
| 10 | 10AC3 | / | / | / | X |
| 11 | 11AC4 | / | / | / | X |
| 12 | 12AC5 | / | / | / | X |
| 13 | 13A0 | X | X | X | / |
| 14 | 14AC0 | X | / | X | / |
| 15 | 15AC1 | / | / | X | / |
| 16 | 16AC2 | / | / | X | / |
| 17 | 17AC3 | / | / | X | / |
| 18 | 18AC 4 | / | / | X | / |
| 19 | 19AC5 | / | / | X | / |

/ = ทำการทดสอบ

X = ไม่ได้ทำการทดสอบ

A = ชิ้นงานผ่านการทำแอนโอดิกต์ทรีตเมนต์

C = ชิ้นงานผ่านการทำแคโทดิกต์ทรีตเมนต์

ESCAG = ชิ้นงานผ่านการทดสอบด้วยวิธี XPS ร่วมกับเทคนิคการปาดชั้นของอะตอมออกโดยการกระแทกด้วยอ็อนของธาตุอาร์กอน

CT = ชิ้นงานผ่านการทดสอบการกัดกร่อน


3.2 การทำแอนดิกทรีตเมนต์

มีสภาวะการทดลองดังนี้

- ความเข้มข้นของสารละลายโซเดียมคาร์บอเนตที่ศึกษาคือ 10 g/l
- อุณหภูมิที่ใช้ในการศึกษา 25 °C
- พื้นที่ผิว ของชิ้นงานในการทำ แอนดิกทรีตเมนต์ มีค่า 3 cm²
- ผ่านกระแสไฟฟ้าให้ไหลผ่านพื้นที่ผิวของชิ้นงาน ทำการบันทึกปริมาณกระแสไฟฟ้าทั้งหมดที่ผ่านให้กับชิ้นงาน ด้วยเครื่องเขียนกราฟ X-Y ซึ่งควบคุมด้วยวงจรอิเล็กทรอนิกส์ อย่างง่าย (วงจรหน่วงเวลา) ใช้เป็นสวิทซ์ ในการตัดวงจรของกระแสไฟฟ้าที่ให้เป็นเวลา 3 วินาที ตั้งค่าอัตราเร็วในการเคลื่อนที่ของปากกาบันทึกค่าบนแกน X มีค่า 1 sec/cm. ส่วนค่าบนแกน Y จะมีหน่วยเป็น mV/cm. โดยค่าที่อ่านได้ 1 mV. จะมีค่าเท่ากับกระแสไฟฟ้าที่ให้กับชิ้นงานมีค่า 1 mA. บนพื้นที่ผิวชิ้นงาน 3 cm²
- ในการทำแอนดิกทรีตเมนต์ นั้นจะให้ชิ้นงานอยู่ที่ขั้วบวก โดยชิ้นงานทั้งสองชิ้นจุ่มอยู่ในสารละลายโซเดียมคาร์บอเนต ซึ่งมีความเข้มข้น 10 g/l
- ความหนาแน่นของกระแสไฟฟ้า ที่ใช้ในการทำแอนดิกทรีตเมนต์ มีค่า 1-67 mA/cm²

ตารางที่ 3.2.1 แสดงการตั้งค่าโวลต์ที่เครื่องแปลงไฟฟ้ากระแสตรงของชิ้นงานในการทำแอนดิกทรีตเมนต์

| ชิ้นงาน | | | ตั้งค่าโวลต์ที่เครื่องแปลง |
|---------|---------|---------|----------------------------|
| ชุดที่1 | ชุดที่2 | ชุดที่3 | ไฟฟ้ากระแสตรง (volts) |
| 1A0 | 7AC0 | 14AC0 | 0 |
| 2A1 | 8AC1 | 15AC1 | 2 |
| 3A2 | 9AC2 | 16AC2 | 3.5 |
| 4A3 | 10AC3 | 17AC3 | 5.5 |
| 5A4 | 11AC4 | 18AC4 | 7.5 |
| 6A5 | 12AC5 | 19AC5 | 10 |



ภาพที่ 3.2.1 แสดงการจัดเครื่องมือในการทำแอนโอดิกทรีตเมนต์

3.3 การทำแคโทดิกทรีตเมนต์ (ไดโครเมตพาสซิเวชัน)

การทำแคโทดิกทรีตเมนต์จะมีสถานะการทดลองดังนี้

- ผสมสารละลายที่ประกอบด้วยโซเดียมไดโครเมต ความเข้มข้น 20 กรัมต่อลิตร มีปริมาตร 500 cm^3

- สารละลายโครเมียมไดรอกไซด์ ต่อ สารละลายโซเดียมไดโครเมต มีอัตราส่วน

1 ต่อ 4

- อุณหภูมิ 25°C

- $\text{pH} = 1$


- ในการทำแคโทดิกทรีตเมนต์ จะให้ชิ้นงานอยู่ที่ขั้วลบ โดยให้ชิ้นงานทั้งสองชิ้นอยู่ห่างกัน 3 cm. จุ่มอยู่ในสารละลายที่กล่าวแล้วข้างต้น

- พื้นที่ผิวของชิ้นงานมีค่า 3 cm^2

- นำชิ้นงานที่ผ่านการทำแอนอดิกทรีตเมนต์ของ ชุดที่ 2 และ 3 มาทำการล้างผิวของชิ้นงานด้วยน้ำสะอาด เป่าให้แห้ง ด้วยเครื่องเป่าลมร้อน

- นำชิ้นงานที่จะทำการแคโทดิกทรีตเมนต์ไว้ที่ขั้วลบ

- ตั้งค่าโวลต์ของเครื่องแปลงไฟฟ้ากระแสตรงให้มีค่า 4.5 โวลต์ จากนั้นก็ผ่านกระแสไฟฟ้าให้ไหลผ่านพื้นที่ผิวของชิ้นงาน แล้วทำการบันทึกปริมาณของกระแสไฟฟ้าทั้งหมด ที่ผ่านให้กับชิ้นงาน ด้วยเครื่องเขียนกราฟ X-Y ซึ่งควบคุมด้วยวงจรรีเลย์อิเล็กทรอนิกส์อย่างง่าย (วงจรถ่วงเวลา) เพื่อใช้เป็นสวิตซ์ ในการตัดวงจรของกระแสไฟฟ้าที่ให้เป็นเวลา 3 วินาที



ภาพที่ 3.3.1 แสดงการจัดเครื่องมือในการทำแคโทดิกทรีตเมนต์

3.4 เคมีวิเคราะห์ของชั้นพาสซีเวชัน

ขั้นตอนนี้จะทำการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของ ชั้นพาสซีเวชันชั้นงาน ชุดที่ 1 และ ชั้นงานชุดที่ 2 โดย ESCA ร่วมกับเทคนิคการปาดชั้นอะตอมออกโดยการกระแทกด้วยไอออนของ ธาตุอาร์กอน ดังนี้

- การทำความสะอาดชั้นงานชุดที่ 1 และ ชั้นงานชุดที่ 2 ก่อนทำการวิเคราะห์ด้วย ESCA นำชั้นงาน ชุดที่ 1 ได้แก่ชั้นงาน 1A0 , 2A1 , 3A2 4A3 , 5A4 , 6A5 และ ชั้นงานชุดที่ 2 ซึ่งได้แก่ชั้นงาน 7AC0 , 8AC1 , 9AC2, 10AC3 11AC4, 12AC5 มาทำความสะอาดด้วยคลื่นอัลตราโซนิค ซึ่งเป็นคลื่นความถี่สูงในสารละลายอาร์ซีโตน เป็นเวลา 15 นาที 2 ครั้ง จากนั้นก็ทำให้แห้งโดยใช้เครื่องเป่าลมร้อนเป่าให้แห้ง แล้วเก็บชิ้นงานหุ้มด้วยแผ่นอะลูมิเนียมบาง ไว้ในภาชนะป้องกันความชื้นเพื่อนำไปวิเคราะห์ต่อไป

- เครื่องวิเคราะห์ที่ใช้ในการวิเคราะห์เป็นแบบ JPS-9000SX , JEOL โดยมีแหล่งที่ให้รังสีเอ็กซ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ เป็น Mg K ค่าความแม่นยำของ เครื่องที่ใช้ พิจารณาเปรียบเทียบจากสเปกตรัมของ $Ag3d_{5/2}$ ซึ่งได้รับรังสีเอ็กซ์ จากแหล่งให้พลังงานคือ Mg K ที่ค่า 300 วัตต์ ซึ่งพิจารณาจากค่าของโลหะเงิน(Ag) โดยค่าความกว้างของสเปกตรัมที่ระยะครึ่งหนึ่งของความสูง (FWHM) ที่มีค่า 0.9 eV เปรียบเทียบจากจำนวนของโฟโตอิเล็กตรอนที่เครื่องวัดได้มีค่ามากกว่า 100,000 หน่วยต่อวินาที และที่ค่า 1.15 eV เปรียบเทียบจากจำนวนของโฟโตอิเล็กตรอนที่เครื่องวัดได้มีค่ามากกว่า 350,000 หน่วยต่อวินาที และที่ค่า 1.8 eV เปรียบเทียบจาก จำนวนของ โฟโตอิเล็กตรอน ที่เครื่องวัดได้มีค่ามากกว่า 1,000,000 หน่วยต่อวินาที โดยมีค่าความกดดันของสุญญากาศน้อยกว่า $7 \cdot 10^{-8}$ Pa ความกดดันของสุญญากาศ ที่ใช้ ในการวิจัยมีค่า $2.5 \cdot 10^{-7}$ Pa

ข้อมูลทั้งหมดจะใช้คอมพิวเตอร์ในการประมวลผล โดยสามารถที่จะทำการวิเคราะห์องค์ประกอบที่ชั้นความลึกต่างๆได้โดยใช้เทคนิคการปาดชั้นอะตอมที่ผิวออกโดยการกระแทกด้วยไอออนของธาตุอาร์กอน ในการวิเคราะห์ชั้นงานดีบุกจะมีวิธีการดังต่อไปนี้คือ

- การวิเคราะห์ด้วย ESCA จะทำการวิเคราะห์ธาตุโครเมียม ($Cr2p_{3/2}$) ,ออกซิเจน (O1s) และ ดีบุก ($Sn3d_{5/2}$) โดยจะตั้งค่าต่างๆเพื่อกำหนดให้เครื่องทำงานดังต่อไปนี้

ตารางที่ 3.4.1 แสดงการตั้งค่าตัวแปรต่างๆของเครื่อง ESCA

| ชนิดของสเปกตรัมที่วิเคราะห์ | $Cr2p_{3/2}$ | O1s | $Sn 3d_{5/2}$ |
|--|--------------|-----|---------------|
| ช่วงพลังงาน(eV) | 594 | 540 | 500 |
| ช่วงความกว้างของพลังงาน(eV) | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| จำนวนของข้อมูลที่เก็บ (ข้อมูล) | 300 | 200 | 300 |
| ระยะห่างของเวลาที่เก็บข้อมูล (μ sec) | 200 | 200 | 200 |

ในการวิเคราะห์เชิงปริมาณ โดยการใช้เครื่อง ESCA เพื่อหาค่าปริมาณของจำนวนโฟโตอิเล็กตรอนที่วัดได้จากเครื่องของ Cr $2p_{3/2}$, O1s, Sn $3d_{5/2}$ โดยกำหนดค่าตัวแปรต่างๆที่ใช้ดังนี้คือ

ตารางที่ 3.4.2 แสดงการกำหนดค่าตัวแปรช่วงของพลังงานยึดเหนี่ยวที่ใช้ในการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ของเครื่อง ESCA

| บริเวณที่ทำการวิเคราะห์ | | Cr $2p_{3/2}$ | O1s | Sn $3d_{5/2}$ |
|-------------------------|----------------|---------------|-----|---------------|
| ค่าพลังงานยึดเหนี่ยว | X0 (eV)ค่าสูง | 581 | 536 | 492 |
| ค่าพลังงานยึดเหนี่ยว | X1 (eV) ค่ำต่ำ | 574 | 527 | 482 |

ในการปลดชั้นอะตอมออกโดยการกระแทกด้วยอิเล็กตรอนของธาตุอาร์กอนทำ จะมีขั้นตอนการปฏิบัติดังต่อไปนี้

- อัตราในการปลดชั้นอะตอมออกมีค่า = 30 % ของเครื่อง
- ความต่างศักย์ที่ใช้ในการเร่งประจุมีค่า = 500 โวลต์
- ความกดคั่นสุญญากาศที่ใช้มีค่า = $3 \cdot 10^{-2}$ Pa
- เวลาที่ใช้ในการปลดชั้นอะตอมที่ผิวของชั้นพาสซีเวชันออกโดยการกระแทกด้วยอิเล็กตรอนของธาตุอาร์กอนบนชิ้นงานดีบุก ถ้าพิจารณาผิวชั้นนอกสุดเป็นชั้นที่ 1 ในการวิเคราะห์แล้วชั้นผิวถัดไปตั้งแต่ชั้นที่ 2-7 เวลาที่ใช้ในการปลดชั้นอะตอมแต่ละชั้นมีค่า 5 วินาที และตั้งแต่ชั้นที่ 8 เป็นต้นไป เวลาที่ใช้ในการปลดชั้นอะตอม แต่ละชั้นมีค่า 20 วินาที วิเคราะห์จนถึงชั้นของดีบุกของชิ้นงานก็แสดงว่าได้ทำการวิเคราะห์ชั้นพาสซีเวชันที่เกิดขึ้นบนผิวชิ้นงานทั้งหมด

3.5 การทดสอบความต้านทานการกัดกร่อน

พิจารณาความสามารถในการต้านทานการกัดกร่อนของชิ้นงานซึ่งประกอบด้วยชิ้นงานที่ไม่ได้ผ่านการทรีตเมนต์ ชิ้นงาน 13A0 ชิ้นงานที่ผ่านการทำแคโทดิกทรีตเมนต์เพียงอย่างเดียว ชิ้นงาน 14AC0 และชิ้นงานชุดที่ 3 ที่ผ่านการทำ แอนโอดิกทรีตเมนต์ ก่อนการทำแคโทดิกทรีตเมนต์ มีชิ้นงาน 15AC1, 16AC2, 17AC3, 18AC4, 19AC5 โดยการล้างพื้นผิวของชิ้นงานที่ผ่านการทรีตเมนต์ด้วยน้ำที่สะอาด ก่อนทำการทดสอบความสามารถในการต้านทานการกัดกร่อน โดย

- เตรียมสารละลายกรดไฮโดรคลอริกที่มีความเข้มข้น 10% โดยน้ำหนัก

- แซ่ชิ้นงานทั้งหมดลงในสารละลายกรดที่เตรียมไว้ในแต่ละปีเกอร์ โดยสารละลายที่ใช้จะมีปริมาตร 500 cm^3 เป็นเวลา 10 นาที

- คูดสารละลายที่แซ่ชิ้นงานในแต่ละปีเกอร์ จำนวน 100 cm^3 เพื่อที่จะไปทำการวิเคราะห์หาปริมาณดีบุกที่ละลายออกมาจากชิ้นงานด้วยเครื่องอะตอมมิก แอบซอบชั่น (AA) ต่อไป