


## บทที่ 2

### ทฤษฎี

เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน มีส่วนสำคัญใหญ่ ๆ อีก 2 ส่วนที่ 1 เรียกว่า ชุดกอยล์เข็น จะติดตั้งอยู่ภายในห้องปรับอากาศประกอบด้วย กอยล์เข็น นอเตอร์พัดลม ใบพัด สามารถน้ำหนาด แผ่นกรองอากาศ วอล์วลดความดันฯลฯ ส่วนที่ 2 เรียกว่า ชุดกอนเดนซิ่งยูนิต จะติดตั้งอยู่ภายนอกห้องปรับอากาศ ประกอบด้วย กอนเดนเซอร์ ใบพัด นอเตอร์พัดลม กอนเพรสเซอร์ อุปกรณ์ทางไฟฟ้าฯลฯ

ในการศึกษาและวิจัยจะสนใจกอนเดนเซอร์ที่ระบบความร้อนด้วยอากาศ ซึ่งจะใช้อากาศเป็นตัวกลางในการระบายความร้อนออกจากสารทำความเย็น เพื่อหาผลดีและผลเสียของเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน

หลักการการเลือกเปลี่ยนความร้อนในเครื่องความแน่นระบบความร้อนด้วยอากาศ แบบท่อขดวิ่งผ่านໂอดระบบความร้อน



รูปที่ 1 เครื่องความแน่นระบบความร้อนด้วยอากาศ

แบบ Counter cross-flow



จากรูปที่ 1 มีการแลกเปลี่ยนความร้อนระหว่างสารทำความเย็นกับอากาศได้สมการพื้นฐานการส่งผ่านความร้อน ดังนี้

$$q = U_o A_o \Delta T_m \quad \dots\dots(2.1)$$

เมื่อ  $q$  = อัตราการถ่ายเทความร้อนของเครื่องควบแน่น, W


$U_o$  = สัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนของเครื่องควบแน่น,  $W/(m^2 \cdot ^\circ C)$

$A_o$  = พื้นที่ผิวภายนอกทั้งหมด,  $m^2$

$\Delta T_m$  = ผลต่างอุณหภูมิแบบดีอ็อก

### 1. สัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนของเครื่องควบแน่น (Overall Heat Transfer Coefficient)

พื้นที่ผิวภายใน =  $A_{p,i}$   
พื้นที่ผิวเฉลี่ย =  $A_{p,m}$   
พื้นที่ผิวภายนอก =  $A_{p,o}$



รูปที่ 2 เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่นครีบ

$$\frac{1}{U_o A_o} = \frac{1}{A_{p,i} h_i} + \frac{1}{A_{p,m} k_p} + \frac{1}{h_{c,o} (A_{p,o} + \eta_F A_F)} \quad \dots\dots(2.2)$$

เมื่อ $A_{p,i}$	= พื้นที่ผิวด้านในห้อง, $m^2$
$A_{p,m}$	= พื้นที่ผิวเฉลี่ยของห้อง, $m^2$
$A_{p,o}$	= พื้นที่ผิวด้านนอกห้อง, $m^2$
$A_F$	= พื้นที่ผิวของแผ่นครีบ, $m^2$
$h_{c,i}$	= สัมประสิทธิ์การพาความร้อนของสารทำความเย็นในห้อง, $W/(m^2 \cdot ^\circ C)$
$h_{c,o}$	= สัมประสิทธิ์การพาความร้อนของอากาศ, $W/(m^2 \cdot ^\circ C)$
$k_p$	= สัมประสิทธิ์การนำความร้อน, $W/(m^2 \cdot ^\circ C)$
$\eta_F$	= ประสิทธิภาพของแผ่นครีบ (K.A. Gardner, 1945)

## 2. ผลต่างอุณหภูมิเฉลี่ยแบบล็อก(Log mean Temperature difference method)

เนื่องจาก ผลต่างของอุณหภูมิของสารทำความเย็นที่ร้อนกับอากาศที่เย็น ในเครื่องทำความเย็นไม่คงที่ดังนั้นจึงต้องหาผลต่างอุณหภูมิเฉลี่ยแบบล็อก

$$\Delta T_{m,cf} = \frac{(T_{R,o} - T_{s,i}) - (T_{R,i} - T_{s,o})}{\ln((T_{R,o} - T_{s,i}) - (T_{R,i} - T_{s,o}))} \quad \dots\dots\dots(2.3)$$

$$\Delta T_m = F(\Delta T_{m,cf})$$

เมื่อ  $\Delta T_m$  = ผลต่างอุณหภูมิเฉลี่ย

$\Delta T_{m,cf}$  = ผลต่างอุณหภูมิเฉลี่ยแบบล็อก


F = correction factor (R.A. Bowman, A.C. Mueller, and W.M. Nagle, 1940)

## ประสิทธิภาพของเครื่องปรับอากาศ (Coefficient of Performance)

ในการหาค่าประสิทธิภาพของเครื่องปรับอากาศ ก็อ ขนาดทำความเย็นต่อกำลังที่ใส่ในเครื่องอัดไออก

$$COP = \frac{Q_L}{W_C} \quad \dots\dots\dots(2.4)$$

$$= \frac{h_1 - h_4}{h_2 - h_1} \quad \dots\dots\dots(2.5)$$



รูปที่ 3 (a) หลักการของระบบปรับอากาศ  
 (b) แผนภูมิ P-h

### ขนาดการท่าความเย็น

จากแผนภูมิไซโคลเมติก เราจะใช้เครื่องมือวัดค่าสมรรถนะการทำความเย็นได้ดัง  
สมการ

$$Q_L = \frac{Q_a}{v_a} (h_{ev,i} - h_{ev,o})$$

$$Q_L = m_a C_{pa} (T_{ev,i} - T_{ev,o}) \quad \dots\dots\dots(2.6)$$

ส่วนการทำความเย็นในห้องทดสอบ Calorimeter จะหาได้จากมิเตอร์  
วัดกำลังไฟฟ้า

- เมื่อ  $Q_L$  = ขนาดการทำความเย็น, kW  
 $Q_a$  = อัตราการไหลของอากาศ,  $m^3/s$   
 $v_a$  = ปริมาตรจำเพาะของอากาศผ่านอุปกรณ์ไปเรเดอร์ที่ทางออก,  $m^3/kg$   
 $h_{ev,o}$  = เอนthalpie ของอากาศผ่านอุปกรณ์ไปเรเดอร์ที่ทางออก, kJ/kg  
 $h_{ev,i}$  = เอนthalpie ของอากาศผ่านอุปกรณ์ที่ทางเข้า, kJ/kg  
 $T_{ev,o}$  = อุณหภูมิของอากาศผ่านอุปกรณ์ไปเรเดอร์ที่ทางออก, kJ/kg  
 $T_{ev,i}$  = อุณหภูมิของอากาศผ่านอุปกรณ์ที่ทางเข้า, kJ/kg

### กำลังงานที่ใส่ในเครื่องอัดไอ

ในส่วนของกำลังงานที่ใช้ในระบบปรับอากาศนั้น จะหาได้จากสมการ

$$W_C = m_a (h_2 - h_1) \quad \dots\dots\dots(2.7)$$


จากห้องทดสอบเครื่องปรับอากาศ Colorimeter จะได้จากมิเตอร์วัดกำลังไฟฟ้าของ  
เครื่องอัดไอ

- เมื่อ  $W_C$  = กำลังงานที่ใส่ในคอมเพรสเซอร์, W  
 $h_1$  = เอนthalpie ก่อนเข้าคอมเพรสเซอร์, kJ/kg  
 $h_2$  = เอนthalpie ก่อนเข้าคอมเพรสเซอร์, kJ/kg

### การวิเคราะห์คุณเดนเชอร์ร์ร์ความร้อนด้วยอากาศ

ในที่นี้เป็น 2 กรณีด้วยกัน คือ

1. การลดอุณหภูมิของอากาศภายนอกก่อนเข้าสู่คุณเดนเชอร์



ຮູບທີ 4 ການລດອຸພໜູນຂອງອາກະກາຍນອກ ມີການລດອຸພໜູນອື່ນດ້ວຍສາրທໍາຄວາມເຢັນ  
ທີ່ຄອນແດນເຊື່ອຮ່າງ

ໂດຍທ້າໄປແລ້ວ ການລດອຸພໜູນຂອງອາກະກີ່ເໜືອນກັນການລດອຸພໜູນອື່ນດ້ວຍສາරທໍາຄວາມເຢັນທີ່ຈະທໍາໃຫ້ສາරທໍາຄວາມເຢັນເຫຼວໆທີ່ຈະເຂົ້າສູ່ວ່າລວດຄວາມດັນ ໃນພະນິກໍາຄວາມຮ້ອນໃຊ້ຈຳນວນ (Enthalpy) ຕໍ່າ ເປັນເຫຼຸ້ມໃຫ້ຄວາມສາມາດໃນການທໍາຄວາມເຢັນມີນາກເຊື່ອ ແລະໃນເວລາເດີບກັນກໍາລັງໄຟ້໌ທີ່ໃຊ້ໃນຄອນເພຣເຊ່ອຮ່ອງເຄື່ອງປ່ຽນອາກະສະລົດລົງ ກລ່າວໄດ້ຍຸດຮູບປັບກີ່ຄື່ອ ພາກທໍາໃຫ້ອຸພໜູນຂອງສາරທໍາຄວາມເຢັນໃນຄອນແດນເຊື່ອຮ່ອງລົດລົງໝາຍດີ່ງ ຄວາມດັນລົດລົງດ້ວຍ ແລະປະສິກີກາພຂອງເຄື່ອງປ່ຽນອາກະນັ້ນຈະເພີ່ມເຂົ້າ ໂດຍດູໃດຈາກຄວາມສາມາດໃນການທໍາຄວາມເຢັນທີ່ເພີ່ມເຂົ້າກັນ ກໍາລັງຈານທີ່ໃຊ້ໃນຄອນເພຣເຊ່ອຮ່ອງທີ່ລົດລົງຈາກ p-h diagram ດາວໂຫຼດທີ່ 4 ລ້າອຸພໜູນຂອງອາກະກາຍນອກທີ່ອັງສູງ ມີການລົດລົງທີ່ຈະທໍາໃຫ້ອັດຕາການຄ່າຍເທກຄວາມຮ້ອນທີ່ອັກຈາກຄອນແດນເຊື່ອຮ່ອງນ້ອຍລົງດາມໄປດ້ວຍ ດັ່ງນັ້ນ ຈຶ່ງໄດ້ວິທີການລດອຸພໜູນຂອງອາກະກາຍນອກກ່ອນເຂົ້າສູ່ຄອນແດນເຊື່ອຮ່ອງອູ້ໆ 2 ວິທີ ອື່ນວິທີແຮກໂດຍການໃຫ້ອາກະກາໄຫລົດລັບທາງແລະໃຫ້ພັດລົມຕື້ນ້າ ສ່ວນວິທີທີ່ສອງຈະໃຊ້ວັດຈຸດທີ່ທໍາຈາກເຈດູໂຣສ

ຈາກສນາກາທີ 2.1 ສາມກາເພີ້ນຫຼານການສ່າງຜ່ານຄວາມຮ້ອນໃນຄອນແດນເຊື່ອຮ່າງ

$$q = U_o A_o \Delta T_m$$


ຈະເຫັນໄດ້ວ່າ ຄໍາສັນປະສິກີການຄ່າຍເທກຄວາມຮ້ອນຂອງຄອນແດນເຊື່ອຮ່າງ ( $U_o$ ) ນັ້ນມີ ຄ່າຄົງທີ່ ແລະພື້ນທີ່ຜົວທັງໝົດ ( $A_o$ ) ເປັນຄ່າຄົງທີ່ ດັ່ງນັ້ນ ອັດຕາການຄ່າຍເທກຄວາມຮ້ອນຜ່ານຄອນແດນເຊື່ອຮ່າງ ນັ້ນຈະເຂົ້າສູ້ກັນພົດຕ່າງອຸພໜູນແບບລື້ອກ

$$q \propto \Delta T_m$$


จะเห็นได้ว่า อัตราการถ่ายเทความร้อนผ่านก้อนคุณเดนเซอร์จะเพิ่มขึ้น เมื่อผลิต่างอุณหภูมิแบบล็อกเพิ่มขึ้น ในกรณีนี้ ผลิต่างอุณหภูมิแบบล็อกเพิ่มขึ้นโดยการลดอุณหภูมิของอากาศก่อนเข้าก้อนคุณเดนเซอร์ ดังนั้น เมื่อระนาบความร้อนได้ดีจะทำให้อุณหภูมิที่ควบแน่นลดลงหรืออุณหภูมิของสารทำความเย็นที่ออกจากก้อนคุณเดนเซอร์ลดลงด้วย จึงมีผลทำให้ประสิทธิภาพของเครื่องปรับอากาศดีขึ้น

### 1.1 วิธีการให้อากาศไหลกลับทางและใช้พัดลมดิน้ำ

การวิเคราะห์นี้เป็นกระบวนการการทำให้อากาศเย็น โดยการผสานระหว่างอากาศกับน้ำ แล้วเป็นเข้าสู่ก้อนคุณเดนเซอร์ ซึ่งจะทำให้ความร้อนแห่งของอากาศเพิ่มขึ้นและความร้อนสัมผัสของอากาศลดลง โดยมีหลักการดังนี้



(a)



รูปที่ ๕ กระบวนการทำอากาศเย็นโดยการผ่านระหว่างอากาศกับน้ำ

(a) กระบวนการโดยการระเหย

(b) กระบวนการโดยการหลอม

จากรูปที่ ๕ (a) จะใช้น้ำหมุนเวียน โดยการฉีดฟอยน้ำเข้าไปในอากาศน้ำ บางส่วนจะระเหยจะทำให้อากาศมีอุณหภูมิลดลงและความชื้นสูงขึ้น กระบวนการนี้ถือได้ว่า ไม่มี แหล่งความร้อนจากภายในออกเข้ามาเกี่ยวข้องในการระเหยของน้ำ จำเป็นต้องใช้ความร้อนในการระเหย ขณะนั้น น้ำจะดูดความร้อนจากอากาศ ทำให้อากาศมีความร้อนสัมพัสดลง (อุณหภูมิ กระเพาะแห้งต่ำลง) แต่ความร้อนแห่งของอากาศเพิ่มขึ้น (จากการระเหยของน้ำ) ในจำนวนที่ เท่ากันนั้นคือ การทำให้อากาศเย็น โดยการระเหยที่ไม่มีการเพิ่ม หรือลดความร้อนออกอากาศ แสดงได้ว่า กระบวนการการทำให้อากาศเย็น โดยการระเหยเป็นกระบวนการเร่อนทางปีกงที่

สำหรับการทำให้อากาศก่อนเข้ากอนเดนเซอร์เย็นขึ้น โดยการระเหยในการหลอมค้างแสดงในรูปที่ ๕ (b) โดยแทนการฉีดฟอยน้ำด้วยการใช้พัดลมดีน้ำ และให้แหล่งความร้อนจากภายในออกมีส่วนเกี่ยวข้องน้อยที่สุด เหตุการณ์นั้นกล่าวได้ว่า กระบวนการนี้ เป็นกระบวนการเร่อนทางปีกงที่ (อะเครียบราดิก)

จากกฎข้อที่ ๑ ของเทอร์โนไดนาไมก์สก็ล่าวว่า

$$\delta Q + \delta W = \Delta H + \Delta KE + \Delta PE \quad \dots\dots\dots (2.8)$$

### เงื่อนไข

1. กระบวนการนี้เป็นกระบวนการ Adiabatic saturation
2. อัตราการไหหลงที่
3. ไม่มีความร้อน งานที่เกี่ยวข้อง ( $\delta Q = \delta W = 0$ )
4. ไม่มีการเปลี่ยนแปลงพลังงานศักย์และพลังงานชลน์ ( $\Delta KE = \Delta PE = 0$ )

จากกฎอนุรักษ์มวลของอากาศแห้ง :  $\sum m_{a,i} = \sum m_{a,o}$

$$m_{a,1} = m_{a,3} = m_a \quad \dots\dots\dots(2.9)$$

จากกฎอนุรักษ์มวลของน้ำ :  $\sum m_{w,i} = \sum m_{w,o}$

$$m_{w,1} + m_{w,2} = m_{w,3}$$

$$m_{a,1} \omega_1 + m_{w,2} = m_{a,3} \omega_3 \quad \dots\dots\dots(2.10)$$

จากสมการ (2.13) และ (2.14)

$$m_{w,2} = m_a (\omega_3 - \omega_1)$$

$$m_a = \frac{m_{w,2}}{(\omega_3 - \omega_1)} \quad \dots\dots\dots(2.11)$$

$$\omega_3 - \omega_1 = m_{w,2}/m_a$$

เมื่อกฎอนุรักษ์พลังงาน :  $\sum m_i h_i = \sum m_o h_o$  (ค่า  $\delta Q=0$  และ  $\delta W=0$ )

$$m_a h_{a,1} + m_{w,1} h_{w,1} + m_{w,2} h_{w,2} = m_a h_{a,3} + m_{w,3} h_{w,3}$$

$$\text{โดย } \omega_1 = m_{w,1}/m_a \quad \dots\dots\dots(2.12)$$

$$\omega_3 = m_{w,3}/m_a \quad \dots\dots\dots(2.13)$$

ดังนั้น สมการอนุรักษ์พลังงาน :

$$h_{a,1} + [m_{w,1}/m_a] h_{w,1} + [m_{w,2}/m_a] h_{w,2} = h_{a,3} + [m_{w,3}/m_a] h_{w,3}$$

$$h_{a,1} + \omega_1 h_{w,1} + (\omega_3 - \omega_1) h_{w,2} = h_{a,3} + m_{w,3} h_{w,3}$$

$$h_{a,3} - h_{a,1} = \omega_1 h_{w,1} + (\omega_3 - \omega_1) h_{w,2} - \omega_3 h_{w,3}$$

$$C_{p,a}(T_{a,3} - T_{a,1}) = \omega_1 h_{w,1} + (\omega_3 - \omega_1) h_{w,2} - \omega_3 h_{w,3}$$

$$[\omega_1(h_{w,1} - h_{a,2}) + \omega_3(h_{w,2} - h_{w,3})]$$

$$T_{a,3} = \frac{C_{p,a}}{[\omega_1(h_{w,1} - h_{a,2}) + \omega_3(h_{w,2} - h_{w,3})]} - T_{a,1}$$

$$C_{p,a}$$

$$[\omega_1(h_{g,1} - h_{f,g}) + \omega_3(h_{f,g})_3]$$

$$T_{a,3} = \frac{C_{p,a}}{[\omega_1(h_{g,1} - h_{f,g}) + \omega_3(h_{f,g})_3]} + T_{a,1} \quad \dots\dots\dots(2.14)$$

$$C_{p,a}$$

$$\text{เมื่อ } \omega_3 = (0.622 P_{g,3})/(P_2 - P_{g,3})$$

การหาอัตราการใช้น้ำที่ต้องการจากแผนภูมิไซโครเมตริก ดังนี้

$$m_w = \rho_{a,i} Q_a (\omega_3 - \omega_1) \quad \dots\dots\dots(2.15)$$


เมื่อ  $m_w$  = มวลของน้ำต่อหน่วยเวลา, kg/s

$\rho_{a,i}$  = ความหนาแน่นของอากาศที่อุณหภูมิก่อนเข้าคอมเพนเซอร์,  
kg/m<sup>3</sup>

$Q_a$  = อัตราการไหลของอากาศ, m<sup>3</sup>/s

$\omega_1$  = อัตราส่วนความชื้นของอากาศที่อุณหภูมิทางเข้าคอมเพนเซอร์  
ก่อนฉีดฟอยน้ำ, (kg H<sub>2</sub>O)/(kg dry air)

$\omega_3$  = อัตราส่วนความชื้นของอากาศที่อุณหภูมิทางเข้าคอมเพนเซอร์  
หลังฉีดฟอยน้ำ, (kg H<sub>2</sub>O)/(kg dry air)




รูปที่ 6 การลดอุณหภูมิของอากาศก่อนเข้าสู่เครื่องควบแน่น  
โดยให้อากาศไหลกลับทางและใช้พัดลมดึงน้ำ

จากสมการ (2.11) และ (2.14) หาอัตราการถ่ายเทควมร้อนได้ คือ

$$Q_H = m_a C_{p,a} (T_{a,3} - T_{a,4}) \quad \dots\dots\dots(2.16)$$

### 1.2 ใช้วัสดุพิเศษ


วัสดุพิเศษจะมีพื้นที่ผิวสัมผัสระหว่างอากาศกับน้ำ ซึ่งเป็นแบบ Cross-flow อากาศ จะผ่านวัสดุพิเศษ โดยการใส่น้ำไปยังด้านบนของวัสดุพิเศษ น้ำจะไหลลงผ่านพื้นที่ผิวสัมผัสร้าบกับน้ำ ของวัสดุพิเศษ เมื่ออากาศไหลผ่านจะสัมผัสถกับพื้นที่ผิวสัมผัสรของวัสดุพิเศษที่มีน้ำไหลผ่านลงมา จะทำให้อากาศที่ผ่านออกจากรากวัสดุพิเศษมีอุณหภูมิต่ำ และความชื้นสูง



รูปที่ 7 ลักษณะของวัสดุพิเศษที่สัมผัสระหว่างอากาศกับน้ำ

วัสดุพิเศษทำมาจากเซลลูโลสพิเศษ ซึ่งมีลักษณะพิเศษ คือ ชุมน้ำ และรักษาประสิทธิภาพความเปียกชื้น

ในการคำนวณหาอุณหภูมิและอัตราการไหลของน้ำผ่านวัสดุพิเศษ



รูปที่ 8 การลดอุณหภูมิก่อนเข้ากอนเดนเซอร์ โดยใช้วัสดุพิเศษ

#### ความเร็วของอากาศ (Air Velocity)

$$V_a = Q_a/A \quad \dots\dots\dots(2.17)$$

เมื่อ  $Q_a$  = อัตราการไหลของอากาศ,  $\text{m}^3/\text{s}$

$A$  = พื้นที่หน้าตัดที่อากาศไหลผ่าน,  $\text{m}^2$

ส่วนประสาทิภาพของวัสดุพิเศษนั้น หาได้จากภาคผนวก ณ โดยที่ทราบความเร็วของอากาศกับความลึกของวัสดุพิเศษ

จากนั้นเป็นการหาอุณหภูมิของอากาศผ่านวัสดุพิเศษ โดยสมการ

$$T_{a,2} = T_{db,1} - (T_{db,1} - T_{wb,1}) \frac{\eta_{pad}}{100} \quad \dots\dots\dots(2.18)$$

$T_{a,2}$  = อุณหภูมิของอากาศที่ผ่านวัสดุพิเศษ,  $^{\circ}\text{C}$

$T_{db,1}$  = อุณหภูมิกระเพาะแห้งของอากาศก่อนเข้าวัสดุพิเศษ,  $^{\circ}\text{C}$

$T_{wb,1}$  = อุณหภูมิกระเพาะเปียกของอากาศก่อนเข้าวัสดุพิเศษ,  $^{\circ}\text{C}$

$\eta_{pad}$  = ประสิทธิภาพของวัสดุพิเศษ (ภาคผนวก ณ)

ในการหาอัตราการไหลของน้ำผ่านวัสดุพิเศษ จะหาได้โดย

อ่านค่าอัตราส่วนความชื้นที่อุณหภูมิเข้าและอุณหภูมิออกจากวัสดุพิเศษ จาก  
แผนภูมิไซโตรเนตริก

## 2. การเพิ่มพื้นที่หน้าตัดของเครื่องควบแน่น

จากสมการ (2.1) ก็อ สมการพื้นฐานจะเห็นได้ว่า ค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนของเกรื่องควบแน่น ( $U_0$ ) และผลต่างของอุณหภูมิแบบลีกอ ( $\Delta T_{\text{ln}}$ ) มีค่าคงที่ ดังนั้นอัตราการถ่ายเทาความร้อนจะแปรผันตรงกับพื้นที่หน้าตัดของกอนเดนเซอร์ ก็อ

$$Q \propto A_0$$

ดังนั้น จะเห็นได้ว่า เมื่อพื้นที่หน้าตัดเพิ่มขึ้นก็จะทำให้อัตราการถ่ายเทความร้อนของคอนเดนเซอร์เพิ่มขึ้นไปด้วย