

ผลการวิจัย

4.1 ผลการทดลอง

การทดลองในตอนที่ 1 เพื่อหาค่าคงที่ของแผ่นให้ความร้อน ทำการทดลองกับวัสดุ 5 ชิ้น ตั้งข้อมูลจากการทดลองและการคำนวณในภาคผนวก ใ้ผลคือ

$$q_0 = 3.089 \text{ บีทียูต่อชั่วโมง}$$

$$c = 5.997 \text{ ตารางฟุต องศาฟาเรนไฮต์ ต่อนิ้ว}$$

ซึ่งค่า  $q_0$  และ  $c$  นี้ได้จากการทำ Least Square ของข้อมูลตารางที่ ก-4 ตามภาคผนวก ข. และรูปที่ 4-1 เป็นรูปแสดงข้อมูลตารางที่ ก-4 และผลจากการใช้ Least Square

การทดลองในตอนที่ 2 ซึ่งเป็นการหาค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อนของวัสดุต่าง ๆ นั้น ได้ผลดังในตารางที่ 4-1 ซึ่งแสดงค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อน หรือสภาพนำความร้อนแล้วแต่ความเหมาะสม และแสดงรายละเอียดของวัสดุในการทดลอง อาทิ เช่น ความหนาแน่น อุณหภูมิเฉลี่ยของวัสดุ และแสดงเปอร์เซ็นต์ความผิดพลาดของการทดลอง

ค่าเปอร์เซ็นต์ความผิดพลาดนี้ เป็นค่าที่ไขบอความถูกต้องของค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อนที่ควรจะทดลองได้เท่านั้น ไม่ควรใช้ในการแก้ไขค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อนที่ทดลองได้

ค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อนที่ทดลองได้นี้เป็นค่าเฉพาะสำหรับวัสดุชิ้นที่นำมาทำการทดลองเท่านั้น




FIG. 4-1 DEPENDENCE OF TOTAL ERROR HEAT FLOW FOR A 1° F UNBALANCE UPON CONDUCTIVITY

ตารางที่ 4-1 ผลการทดลองวัดค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อนของวัสดุต่าง ๆ เรียงตามอันดับการทดลอง

อันดับที่	วัสดุ	ขนาด ความหนา	ความหนาแน่น		k (C)	$\frac{\Delta k}{k}$ (%)	e	อุณหภูมิเฉลี่ยของ วัสดุ	
			ก่อน $\frac{lb}{ft^3}$	หลัง $\frac{lb}{ft^3}$					
1	กลาสวูด	.27 lb/ft <sup>2</sup>	1.5 นิ้ว	2.16	2.16	.31	-	179.11	177.2
2	สตราบิคมพอร์ด		2 นิ้ว	26.5	-	.73	-	56.57	113.75
3	แอสเบสโทล็กซ์		6ม.ม.	57.2	-	.821	-	38.97	109.5
4	กระเบื้องแผ่นเรียบตราข้าง		6ม.ม.	98.1	-	1.352	-	26.53	103.77
5	กลาสวูด	.0825 lb/ft <sup>2</sup>	.75 นิ้ว	1.32	1.32	.241	-	61.69	120.24
6	Eapanded Styropor								
	Rigid Foam		2 นิ้ว	.95	.95	.278	-	82.8	129.92
7	Eapanded Styropor								
	Rigid Foam		2 นิ้ว	1.36	1.36	.236	-0.667	97.89	146.84
8	Eapanded Styropor								
	Rigid Foam		2 นิ้ว	1.45	1.45	.197	.50	78.04	117.06
9	ซีปบอร์ดยาง YYINS		11ม.ม.	44.12	43.64	1.024	.258	68.21	125.5
10	ซีปบอร์ดยาง YYINS		14.5ม.ม.	41.19	40.78	1.092	0.114	80.36	132.14
11	ซีปบอร์ดยาง YYINS		17ม.ม.	46.0	45.95	1.126	.256	82.21	133.98
12	ซีปบอร์ดยาง YYINS		20ม.ม.	41	40.74	1.051	.426	86.36	135.4

I160823416

ตารางที่ 4-1 (ต่อ)

อันดับที่	วัสดุ	ขนาด ความหนา	ความหนาแน่นก่อน ทดลอง $\frac{lb}{ft^3}$	ความหนาแน่นหลัง ทดลอง $\frac{lb}{ft^3}$	k (C)	$\frac{ck}{k}$ (%)	$\theta$	อุณหภูมิเฉลี่ยของ วัสดุ
13	โบนามอรัค	15ม.ม.	13.69	13.58	(C).604	*	82.68	131.38
14	ซีปบอรัคดัก TTINP	36ม.ม.	$3.4 \frac{lb}{ft^2}$	$3.39 \frac{lb}{ft^2}$	(C).779	*	93.69	138.68
15	ซีปบอรัคคายาง YYINP	36ม.ม.	$3.24 \frac{lb}{ft^2}$	$3.24 \frac{lb}{ft^2}$	(C).888	*	77.93	129.8
16	ฮาร์คบอรัคหรือวุกไฟเบอร์ บอรัค	6 ม.ม.	67.47	67.47	.803	.243	54.26	121
17	ไม้อัดดัก	15ม.ม.	43.22	42.94	(C)1.48	*	77.98	131.73
18	ไม้อัดคยาง	15ม.ม.	38.01	37.95	(C)1.41	*	76.12	129.02
19	ไม้อัดคมะปิ่น	3 ม.ม.	26.54	26.54	(C)4.28	*	35.98	109.51
20	บิสซันบอรัค	.375นิ้ว	41.32	-	1.109	.31	57.19	118.73
21	กระจกสีชา	6 ม.ม.	152.27	152.27	1.92	.4	20.84	103.46
22	กระจกใส	6 ม.ม.	155.35	155.35	2.065	.18	19.34	100.5

\* ค่าความผิดพลาดของสภาพนำความร้อนไม่ได้พิสูจน์ไว้



#### 4.2 ผลของค่าคงที่ต่อการทดลอง

ค่า  $q_0$  และ  $c$  ของแผ่นให้ความร้อนของเครื่องมือที่สร้างขึ้นนี้มีค่าสูงมาก เมื่อเทียบกับ Plate C จากการทดลองของ Woodside and Wilson<sup>(6)</sup> ซึ่งมีขนาดเท่ากัน ปรากฏว่ามีค่า  $q_0$  และ  $c$  เท่ากับ 1.84 บีทียูต่อชั่วโมง และ .68 ตร. ฟุต องศาฟาเรนไฮต์ต่อนิ้ว ตามลำดับ

การที่ค่า  $q_0$  และ  $c$  มีค่ามากนี้มีผลทำให้การควบคุมการทดลองทำได้ยากขึ้นเท่านั้น เพราะต้องควบคุมให้อุณหภูมิแตกต่างกันระหว่างชุดให้ความร้อนชุดนอกและชุดในใกล้เคียงกันยิ่งขึ้น ไม่มีผลต่อค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อนที่วัดได้ โดยพิจารณาจากสมการที่ (2-12)

$$\frac{\Delta k}{k} = \frac{L}{A} \frac{\Delta \theta}{\theta} \left( \frac{q_0}{k} + c \right) \dots \dots \dots (4-1)$$

จะเห็นได้ว่า สำหรับวัสดุชิ้นหนึ่งนั้นความหนาและสัมประสิทธิ์การนำความร้อนคงที่ แผ่นให้ความร้อนที่มีค่าคงที่มาก จะต้องควบคุมให้  $\frac{\Delta \theta}{\theta}$  น้อยกว่าแผ่นให้ความร้อนที่มีค่าคงที่น้อย เมื่อต้องการให้ความผิดพลาดน้อยเท่า ๆ กัน ซึ่งการควบคุม  $\frac{\Delta \theta}{\theta}$  ในการวิจัยนี้ควบคุมด้วยการปรับแรงดันไฟฟ้าของขดลวดความร้อนด้วยมือและตรวจสอบอุณหภูมิอยู่เสมอ ดังนั้นเมื่อต้องการควบคุมให้อุณหภูมิแตกต่างกันระหว่างชุดให้ความร้อนทั้ง 2 ชุด  $\Delta \theta$  น้อยลง ก็ต้องอาศัยการควบคุมที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้น ความพยายามมากขึ้น และเวลานานขึ้น หรือในการทดลองที่ใช้เครื่องมืออัตโนมัติควบคุมอุณหภูมิ เครื่องมือที่ใช้ก็ต้องมีความไวมากขึ้นนั่นเอง

ค่าคงที่ของแผ่นให้ความร้อนใช้คำนวณปริมาณความร้อนทั้งหมดของขดลวดความร้อนชุดในซึ่งถ่ายเททางแนวขนานกับแนวระนาบของแผ่นให้ความร้อน โดย  $q_0$  เป็นความร้อนถ่ายเททางคานข้างจากชุดให้ความร้อนชุดในมาสู่ชุดให้ความร้อนชุดนอก เมื่ออุณหภูมิชุดในมากกว่าอุณหภูมิชุดนอก 1 องศาฟาเรนไฮต์ ดังนั้น  $c$  จึงควรจะเป็นส่วนที่ใช้คำนวณความร้อนของชุดให้ความร้อนชุดในซึ่งถ่ายเททางคานข้างผ่านทางวัสดุที่ใช้ทดลอง

ค่า  $q_0$  นี้ขึ้นกับการนำความร้อน การพาความร้อนและการแผ่รังสีความร้อน จากซุกให้ความร้อนซุกในมาสู่ซุกให้ความร้อนซุกนอก ซึ่งการนำเป็นวิธีการถ่ายเทความร้อนที่สำคัญที่สุด ส่วนที่เป็นตัวกลางนำความร้อนคือ อลูมิเนียมส่วนที่ยึดแผ่นอลูมิเนียมแผ่นนอกและแผ่นใน แม็กกาไลต์ซึ่งทำหน้าที่กั้นระหว่างซุกให้ความร้อนซุกในและซุกนอก และแผ่นไม้อัดซึ่งทำหน้าที่เป็นฉนวนกัน ดังนั้นการลดค่า  $q_0$  จึงทำได้โดยออกแบบให้ซุกให้ความร้อนทั้ง 2 แยกจากกันให้มากที่สุด ส่วนที่ยึดซุกให้ความร้อนทั้ง 2 ไขว้วัสดุที่มีสัมประสิทธิ์การนำความร้อนต่ำลง ไม่ใช่ใช้อลูมิเนียมของแผ่นให้ความร้อนเองเป็นตัวยึด และลดความหนาของซุกให้ความร้อนลงซึ่งเป็นการลดพื้นที่ถ่ายเทความร้อนนั่นเอง

ส่วนค่า  $c$  นั้นจากการทดลองของ Woodside and Wilson<sup>(6)</sup> สรุปว่า สำหรับค่า  $c$  จะน้อยลงเมื่อช่องว่างระหว่างซุกให้ความร้อนทั้ง 2 ซุกกว้างขึ้น แต่ถากว้างเกินไปจะมีผลต่อค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อนได้ เพราะขนาดของพื้นที่ทดลองกำหนดยากขึ้น และได้อภิปรายไว้ว่า น่าจะขึ้นกับความหนาของวัสดุด้วย แต่ยังไม่มีการทดลองพิสูจน์

ทั้งค่า  $q_0$  และ  $c$  สามารถลดลงได้ด้วยการออกแบบ เลือกรวัสดุ และสร้างอย่างพิถีพิถัน

#### 4.3 อภิปรายค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อนที่ทดลองได้

ค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อนที่ทดลองได้นี้ เป็นค่าเฉพาะของวัสดุขึ้นที่นำมาทำการทดลองเท่านั้น เพราะค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อนของวัสดุชนิดหนึ่ง ๆ อาจแตกต่างกันได้เนื่องจากสาเหตุหลายประการ คือ

1. แตกต่างกันเนื่องจากลักษณะทั่วไปของวัสดุ เช่น ความหนาแน่น เป็นต้น แม้จะเป็นวัสดุชนิดเดียวกัน แต่ชนิดคนละครั้งก็อาจมีความแตกต่างกันได้
2. แตกต่างกันเนื่องจากความชื้น เนื่องจากวัสดุบางชนิดดูดความชื้น ปริมาณความชื้นในวัสดุเปลี่ยนแปลงแตกต่างกันไป

3. แยกต่างกันอย่างชัดเจนจากเวลาและอุณหภูมิร้อนจัด ซึ่งวัสดุบางชนิดคุณสมบัติต่าง ๆ จะเสื่อม เมื่อถึงไว้เป็นเวลานานหรืออยู่ในอุณหภูมิสูงนาน ๆ

นอกจากนี้ ในการทดลองค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อนยังเปลี่ยนแปลงตามความดันและอุณหภูมิเฉลี่ยอีกด้วย ซึ่งผลของความดันนั้นน้อยมากจนตัดทิ้งได้ แต่อุณหภูมิเฉลี่ยเป็นส่วนสำคัญที่จะละเลยมิได้ ดังนั้นผลการทดลองค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อนของวัสดุหนึ่ง ๆ จึงต้องระบุรายละเอียดต่าง ๆ ในการทดลองให้มากที่สุด ดังในผลการทดลองตารางที่ 4-1 จะเห็นได้ว่า แสดงทั้งความหนาแน่นก่อนการทดลอง และความหนาแน่นหลังการทดลอง เพื่อดูว่ามีความชื้นอยู่ในวัสดุหรือไม่ ความหนาแน่นสำหรับค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อนที่ทดลองได้คือ ความหนาแน่นหลังการทดลอง

ค่าเปอร์เซ็นต์ความผิดพลาด ซึ่งคำนวณจากค่าคงที่ของแผนให้ความร้อนที่ได้จากการทดลองนั้น เป็นค่าที่มากกว่าค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อนที่ทดลองได้ถูกต้องเพียงไร แต่การที่จะใช้ค่าเปอร์เซ็นต์ความผิดพลาดนี้มาแก้ไขค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อนที่ทดลองได้นั้นเป็นสิ่งไม่จำเป็น เพราะในการทดลองที่คืบนี้ค่าเปอร์เซ็นต์ความผิดพลาดจะน้อยมาก และเนื่องจากค่าคงที่  $c$  นั้นได้จากวัสดุเพียง 5 ชิ้น ซึ่งมีความหนาต่าง ๆ กันไป ซึ่งค่า  $c$  อาจขึ้นอยู่กับความหนาก็ได้ ค่าเปอร์เซ็นต์ความผิดพลาดจึงใช้สำหรับตรวจสอบดูว่ามีความถูกต้องเพียงไรเท่านั้น

การเปรียบเทียบผลการทดลองของเครื่องมือที่ดีที่สุดคือ การนำวัสดุที่ผ่านการทดลองจากเครื่องมือมาตรฐานในต่างประเทศมาทำการทดลอง โดยจัดรายละเอียดต่าง ๆ ให้ตรงตามการทดลองของเขา เพื่อเปรียบเทียบค่าที่เราทดลองได้ แต่ทางบริษัทผู้ผลิตและผู้แทนจำหน่ายวัสดุต่าง ๆ ไม่มีวัสดุประเภทนี้ มีแต่ค่าจากแค็ตตาล็อก หรือ Technical Data ของวัสดุเท่านั้น จึงจำต้องเปรียบเทียบจากแหล่งที่หาได้ดังต่อไปนี้

สตรีมิตบอรัคไคค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อนจาก Technical Information ของทางบริษัท  $.101 \text{ W/m}^2 \cdot \text{C}$  หรือ  $.7 \text{ Btu-in/ft}^2 \cdot \text{F}$  น้ำหนักเฉลี่ย

18.5 Kg/m<sup>2</sup> รายละเอียดอื่น ๆ ไม่มี จากการทดลองได้ค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อน .73 Btu-in/ft<sup>2</sup>·F ความหนาแน่น 26.5 lb/ft<sup>3</sup> หรือน้ำหนัก 21.5 Kg/m<sup>2</sup> นึกไป 4% ซึ่งอาจเนื่องมาจากความหนาแน่น ความชื้น และอุณหภูมิเฉลี่ยนึกกัน ก็เป็นไปได้

ไม่นำบอร์ค ผ่าเพดานกันไฟของอาร์มสตรง ได้ค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อน จากแค็ตตาล็อกคือ สภาพนำความร้อน c .55 Btu/hr.ft<sup>2</sup>·F ที่อุณหภูมิเฉลี่ยวัสดุ 75°F ส่วนที่ทดลองได้ .604 Btu/hr.ft<sup>2</sup>·F ที่อุณหภูมิเฉลี่ย 131.38°F ซึ่งค่า นึกไปถึงเกือบ 10 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเหตุผลที่เห็นแน่ ชัดคือ อุณหภูมิเฉลี่ยของวัสดุซึ่งใน การทดลองนี้สูงเป็นสองเท่า นอกจากนี้ยังพบว่ามีความชื้นอยู่ในไม่นำบอร์คอีกด้วย

ขิมขิมบอร์ค ได้ค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อนจากแค็ตตาล็อก 1.1 Btu-in/hr.ft<sup>2</sup>·F โดยไม่บอกรายละเอียดในการทดลอง จากการทดลองได้ 1.109 Btu-in/hr.ft<sup>2</sup>·F ซึ่งใกล้เคียงมาก

กลาสวูล์อันคัมที่ 1 ทดลองได้ .31 Btu-in/hr.ft<sup>2</sup>·F หรือ .038 Kcal/m hr.°C ที่อุณหภูมิเฉลี่ย 179.12°F หรือ 81.7°C มีความหนาแน่น 2.16 lb/ft<sup>3</sup> หรือ .035 g/cm<sup>3</sup> ซึ่งจากมาตรฐานกลาสวูล์ของ JIS A 9505-1969<sup>(7)</sup> TABLE 4 กลาสวูล์ No. 2 32K มีค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อนสูงสุด .04 Kcal/m hr.°C ที่อุณหภูมิเฉลี่ย 70 + 5°C ความหนาแน่น .032 ± .004 g/cm<sup>3</sup> จะเห็นได้ว่ารายละเอียดในการทดลองและค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อนที่ได้ใกล้เคียงกันมาก

กลาสวูล์อันคัมที่ 5 ทดลองได้ .241 Btu-in/hr.ft<sup>2</sup>·F หรือ .0298 Kcal/m hr.°C ที่อุณหภูมิเฉลี่ย 61.69°F หรือ 16.5°C ความหนาแน่น 1.32 lb/ft<sup>3</sup> หรือ .008 g/cm<sup>3</sup> ซึ่งเทียบจากตารางเดียวกัน ความหนาแน่นตรงกับ กลาสวูล์ No. 1 ขนาด 8 K ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อนสูงสุด .054 Kcal/m hr.°C ที่อุณหภูมิเฉลี่ย 70 + 5°C และสูงสุด .037 Kcal/m hr.°C ที่อุณหภูมิเฉลี่ย 0°C ซึ่งค่าที่ทดลองได้ต่ำกว่าค่าสูงสุด แต่อยู่ในขีดจำกัด

Expanded Styropor Rigid Foam นั้น จากแค่ตลิ่งของทางบริษัท  
ระบุว่า ค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อนสูงสุด  $.394 \text{ Btu-in/hr ft}^2 \text{ } ^\circ\text{F}$  ซึ่งจากการ  
ทดลองปรากฏว่าได้ค่าอยู่ในขีดจำกัดนี้ และค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อนลดลงเมื่อความ  
หนาแน่นมากขึ้น

ชิปบอร์ดนั้นไม่มีค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อนเปรียบเทียบ ชิปบอร์ดบาง  
จากอันดับที่ 9 ถึง 12 ความหนาต่าง ๆ กันนั้น ปรากฏว่าได้ค่าสัมประสิทธิ์การนำความ  
ร้อนดีไปกว่ามากที่สุด 5 เปอร์เซ็นต์จากค่าเฉลี่ย ซึ่งส่วนที่ผิดปกติที่เห็นชัดคือ ความหนาแน่น  
และอุณหภูมิเฉลี่ยในการทดลอง

กระจกสีชาทดลองได้ค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อน  $1.92 \text{ Btu-in/hr ft}^2 \text{ } ^\circ\text{F}$   
ที่อุณหภูมิเฉลี่ย  $103.46 \text{ } ^\circ\text{F}$  และกระจกใสได้  $2.065 \text{ Btu in/hr ft}^2 \text{ } ^\circ\text{F}$  ที่อุณหภูมิ  
 $100.5 \text{ } ^\circ\text{F}$  ซึ่งจากหนังสือ PROCESS HEAT TRANSFER<sup>(8)</sup> ค่าสัมประสิทธิ์การนำ  
ความร้อนของกระจกมีค่า  $.2 - .72 \text{ Btu ft/hr ft}^2 \text{ } ^\circ\text{F}$  หรือ  $2.4 - 8.76 \text{ Btu}$   
 $\text{in/hr ft}^2 \text{ } ^\circ\text{F}$  ซึ่งค่าที่ทดลองได้ต่ำกว่าขีดจำกัดมาก

เนื่องจากไม่มีวัสดุที่ได้รับการวัดค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อนจากเครื่องมือ  
มาตรฐานในต่างประเทศมาทำการวัด เพื่อเปรียบเทียบความถูกต้องของเครื่องมือที่สร้าง  
ขึ้น ดังนั้นจึงไม่สามารถจะยืนยันได้ว่าผลการทดลองนั้นถูกต้องเพียงไร แต่จากการ  
เปรียบเทียบค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อนที่ทดลองได้กับเอกสารจากทางบริษัทผู้ผลิต  
และหนังสือที่พอหาได้ ปรากฏว่าวัสดุส่วนใหญ่ได้ค่าจากการทดลองใกล้เคียง แต่กระจกมี  
ค่าต่ำกว่าที่ควร จากการเปรียบเทียบลักษณะภายนอก กระจกต่างจากวัสดุอื่น คือผิวซึ่ง  
แข็งไม่มีการยืดหยุ่น ความแข็งทำให้ผิวสัมผัสไม่ดี และการวัดได้ค่าสัมประสิทธิ์การนำ  
ความร้อนน้อยลง ซึ่งจะอธิบายอย่างละเอียดในตอนต่อไป

สำหรับค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อนของวัสดุอื่น ๆ ซึ่งไม่มีค่าเปรียบเทียบนั้น  
จึงไม่สามารถยืนยันได้ว่าถูกต้องหรือไม่ เนื่องจากไม่มีวัสดุยืนยันความถูกต้องของเครื่องมือ  
และเครื่องมือนี้สร้างขึ้นเป็นครั้งแรก จึงมีความบกพร่องในการออกแบบสร้างอยู่มาก

#### 4.4 ความผิดพลาดในการทดลอง

การทดลองหาค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อนด้วยวิธี Guarded Hot Plate ถูกพัฒนาขึ้นในหลายประเทศ แต่ละประเทศก็ตั้งมาตรฐานของการทดลองด้วยวิธีนี้ต่าง ๆ กัน แต่รายละเอียด การออกแบบ และเทคนิคการสร้างเครื่องมือค้นหาแบบอย่างใดบ้าง การวิจัยนี้จึงเป็นการออกแบบสร้างเครื่องมือแบบ Guarded Hot Plate ขึ้นใช้เป็นเครื่องแรก ดังนั้นความผิดพลาดจึงอยู่ที่การสร้างเครื่องมือด้วยส่วนหนึ่ง

การที่ออกแบบใช้วัสดุที่จะทำการทดลอง 2 ชิ้นประกบ 2 ด้านของแผ่นให้ความร้อนด้านละชิ้น แทนที่จะประกบวัสดุกันเดียวก็เพื่อตัดปัญหาการสูญเสียความร้อนทางด้านหนึ่งของแผ่นให้ความร้อน สิ่งที่สำคัญคือ ความร้อนจะต้องถ่ายเทออกทั้ง 2 ด้านเท่า ๆ กัน วัสดุทั้ง 2 ชิ้นที่ประกบแผ่นให้ความร้อนจึงต้องมีขนาดและความหนาเท่ากัน ผิวสัมผัสของวัสดุและแผ่นให้ความร้อนและแผ่นระบายความร้อนจะต้องสนิท ผิวสัมผัสก็ขึ้นอยู่กับความเรียบของผิว ประเภทของวัสดุและการติดเทอร์โมคัปเปิลและเทอร์โมไฟร์

วัสดุก่อสร้างส่วนมากหนา ดังนั้นจึงออกแบบเครื่องมือขนาด 2 x 2 ฟุต ซึ่งตามทฤษฎีสามารถวัดได้ถูกต้องถึงถึงความหนา 2 นิ้วกว่า ไม่ว่าจะอุณหภูมิด้านข้างจะเป็นเท่าไร แต่การทำแผ่นขนาดใหญ่นี้ทำให้การขัดผิวของแผ่นให้ความร้อนและแผ่นระบายความร้อนทำได้ยาก ดังนั้นความเรียบของผิวสัมผัสจึงไม่ดีเท่าที่ควร นอกจากนี้การติดเทอร์โมคัปเปิลและเทอร์โมไฟร์ที่ผิวของเครื่องมือก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ผิวสัมผัสไม่ดี

สำหรับวัสดุที่มีผิวอ่อนพอนั้น ความเรียบและการติดเทอร์โมคัปเปิลและเทอร์โมไฟร์ไม่มีปัญหา เพราะเนื้อวัสดุจะสัมผัสกับแผ่นสนิท การทดลองจึงได้ผลดีตามที่ได้เปรียบเทียบกับในตอนที่แล้ว สำหรับวัสดุซึ่งผิวแข็งมีความยืดหยุ่นน้อย เช่นกระจกนั้น การอัดชุดทดลอง ซึ่งมีแผ่นให้ความร้อน วัสดุและแผ่นระบายความร้อน ทำให้ผิวของวัสดุและผิวของแผ่นโลหะปรับตัวเข้าหากัน แต่เทอร์โมคัปเปิลและเทอร์โมไฟร์เป็นส่วนกันไว้ ทำให้ผิวสัมผัสไม่ดีพอ อุณหภูมิแตกต่างระหว่างผิวทั้ง 2 ด้านของวัสดุจึงสูง และได้ค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อนต่ำกว่าที่เป็นจริง



ความผิดพลาดอีกประการหนึ่งคือ การติดเทอร์โมไฟร์ เมื่อติดเทอร์โมไฟร์ที่ผิวอุณหภูมิเยนัมค้ำนที่คิดไว้สคฺ ปรากฏว่า  $\Delta \theta = 0$  ไม่ใช่ตำแหน่งเดียวกับเมื่อติดเทอร์โมไฟร์ที่ผิวอุณหภูมิเยนัมค้ำนคิดกับขลวคความรอน เนื่องจากความหนาของอุณหภูมิเยนัมและการถ่ายเทความร้อนทางค้ำนข้างของอุณหภูมิเยนัม คั้งนั้นเมื่อติดเทอร์โมไฟร์ที่ผิวค้ำนนอก  $\Delta \theta = 0$  หมายถึงอุณหภูมิอุณหภูมิเยนัมเท่ากัน แต่อุณหภูมิที่ขลวคให้ความรอนขคคนอกสูงกว่าอุณหภูมิขลวคความรอนขคคนใน ทำให้มีการถ่ายเทความร้อนจากขคคนขลวคความรอนขคคนอกสูงกว่าความรอนขคคนใน และถ่ายเทออกทางแฉนอุณหภูมิเยนัมอีกทีหนึ่ง เป็นผลให้อุณหภูมิแตกต้างของผิววัสดุสูงกว่าที่ควร และได้ค้ำสมประสิทธิการนำความร้อนซึ่งค้ำก่าจริงเล็กน้ย ท้ำนองเดียวกัน เมื่อติดเทอร์โมไฟร์ที่ผิวในของอุณหภูมิเยนัม  $\Delta \theta = 0$  หมายถึงอุณหภูมิที่ขลวคทั้ง 2 ขคคนเท่ากัน แต่อุณหภูมิที่ผิวของอุณหภูมิเยนัมขคคนอกจะค้ำก่ากว่าอุณหภูมิผิวอุณหภูมิเยนัมขคคนในเล็กน้ย ทำให้เกิดความร้อนถ่ายเทมาทางค้ำนข้าง และได้อุณหภูมิแตกต้างที่ผิววัสดุค้ำลง และได้ค้ำสมประสิทธิการนำความร้อนที่ทดลองได้สูงกว่าที่เป็นจริงเล็กน้ย

จากการแก้ไขผิวหน้าสัมผัสของเครื่องมือโดยการย้ายเทอร์โมไฟร์เข้าที่ผิวในของอุณหภูมิเยนัม และปรับปรุงเทอร์โมค้ำปเปิดให้สนิทยิ่งขึ้น ปรากฏว่าทดลองวัดกระแสจกใส่ได้  $2.6 \text{ Btu in/hr ft}^2 \text{ } ^\circ\text{F}$  ที่อุณหภูมิเฉลี่ย  $100.6 \text{ } ^\circ\text{F}$  ซึ่งมากขึ้นเนื่องจากเหตุทั้ง 2 ประการ คือ ผิวสัมผัสดีขึ้น และการติดเทอร์โมไฟร์ที่ค้ำนใน

การแก้ไขผิวสัมผัสอยู่ทีการสร้าง คือพยายามข้คให้ผิวหน้าเครื่องมือเรียบที่สุดเท่าที่จะทำได้ ถ้าจำเป็นก็ลดขนาดของเครื่องมือลงเพื่อสะดวกแก่การข้คผิว การติดเทอร์โมค้ำปเปิดนั้นเพื่อความสะดวกควรตามมาตรฐาน JIS A 1413<sup>(4)</sup> ซึ่งใช้เทอร์โมค้ำปเปิดขนาดเล็กเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน .2 ม.ม. ติดบนกระค้ำนหนาหรือกระค้ำนแอสเปสคอสหนา .5 ม.ม. และเอากระค้ำนนี้ติดบนผิวโลหะค้ำนนอกอีกทีหนึ่ง กระค้ำนจะทำหน้าที่เป็นตัวกลางทำให้ผิวสัมผัสไม่ว่าผิวสัมผัสวัสดุจะเป็นอย่างไร ข้อสำคัญกระค้ำนจะต้องติดทั้ง 2 ค้ำนของเครื่องมือเพื่อให้เกิดความสมคูลย์ เทอร์โมค้ำปเปิดควรติดทั้ง 2 ค้ำน เพื่อเป็นการตรวจสอบการถ่ายเทความร้อนของแฉนให้ความรอนว่าเท่ากันทั้ง 2 ค้ำน



หรือไม่ ส่วนการคิดเทอร์โมไฟรนั้นควรคิดที่ด้านในของแผ่นโลหะเพื่อไม่ให้ความร้อน  
ถ่ายเทระหว่างขดลวดความร้อนทั้ง 2 ชุด โดยลดความแตกต่างของ  $\Delta \theta = 0$  เพื่อ  
คิดเทอร์โมไฟรที่ผิวนอกกับคิดที่ผิวในของแผ่นโลหะด้วยการใช้ทองแดงยาว  $1/8$  นิ้ว  
แทนอลูมิเนียมหนา  $1/4$  นิ้วที่ใช้อยู่ และใช้ฉนวนกันข้างให้หนาขึ้นด้วย

ความผิดพลาดส่วนอื่นคือ การเข้าสู่สภาวะสมดุลย์ของระบบเนื่องจากในการ  
ทดลองแรงดันไฟฟ้าตกในบางคราว และอุณหภูมิน้ำซึ่งใช้ระบายความร้อนนั้นควบคุมไม่ได้  
ซึ่งจากการทดลองปรากฏว่า ในเวลา 1 ชั่วโมงก่อนเก็บข้อมูลนั้นอุณหภูมิของแผ่นระบาย  
ความร้อนเปลี่ยนแปลงไม่เกิน 1 องศาฟาเรนไฮต์ ทำให้การควบคุมต้องตรวจสอบอย่างใกล้ชิด  
ตามที่แสดงไว้ในบทที่ 3 แต่ก็อาจเกิดความผิดพลาดได้

การแก้ไขข้อผิดพลาดของการเข้าสู่จุดสมดุลย์นี้ทำโดยการเพิ่ม Stabilizes  
Transformer ทำหน้าที่ควบคุมแรงดันไฟฟ้าให้คงที่ และเพิ่มอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิน้ำให้  
คงที่ ซึ่งจะทำให้การทดลองง่ายเข้า และทำให้การเข้าสู่สมดุลย์ใช้เวลานานลงด้วย

#### 4.5 สรุปผลการวิจัย

จุดประสงค์เดิมของการวิจัยคือ เพื่อออกแบบสร้างเครื่องมือสำหรับวัดค่า  
สัมประสิทธิ์การนำความร้อน และทำการทดลองวัดค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อนของ  
วัสดุก่อสร้างต่าง ๆ ที่มีภายในประเทศเพื่อเป็นข้อมูลในการคำนวณในงานต่าง ๆ ในด้าน  
วิศวกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในงานด้านการปรับอากาศซึ่งยังขาดข้อมูลของวัสดุที่ผลิต  
ในประเทศอีกมาก แต่เนื่องจากเครื่องมือที่ออกแบบสร้างขึ้นเป็นแบบ Guarded Hot  
Plate ซึ่งเป็นเครื่องแรกในประเทศ การออกแบบและสร้างจึงไม่มีรายละเอียดเป็น  
แบบอย่าง เมื่อทำการทดลองวัดค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อนของวัสดุต่าง ๆ มากพอ  
สมควร จึงทราบถึงจุดบกพร่องต่าง ๆ ของเครื่องมือที่สร้างขึ้น

อย่างไรก็ดี การวิจัยนี้เป็นการบุกเบิกการวัดค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อน  
ด้วยวิธี Guarded Hot Plate ในประเทศไทย เป็นตัวอย่างของการทดลอง การเก็บ



ข้อมูลและการคำนวณค่าต่าง ๆ ที่จำเป็น นอกจากนี้ยังแสดงข้อบกพร่องของการออกแบบ และการสร้างเครื่องมือ และการแก้ไข ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการออกแบบสร้างเครื่องมือ และการดำเนินการทดลองวัดค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อนของฉนวนและวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ ด้วยวิธี Guarded Hot Plate ท่อไปในอนาคต

#### 4.6 ข้อเสนอแนะ

ในการสร้างเครื่องมือ Guarded Hot Plate และการทดลองในโอกาสต่อไป ควรทำให้เป็นหน่วย SI เนื่องจากงานในด้านวิศวกรรมศาสตร์นั้นได้มีการเปลี่ยนไปใช้หน่วย SI แพร่หลายมาก ในงานทางด้านการปรับอากาศก็เช่นกัน ดังนั้นเพื่อให้เข้ากับมาตรฐานสากลในการสร้างและทดลองในครั้งต่อไปควรใช้หน่วย SI

สำหรับเครื่องมือที่จะสร้างใหม่นั้น ควรทำให้แผ่นให้ความร้อนบางที่สุดเท่าที่จะทำได้ โลหะที่เป็นฉนวนดีควรจะเป็นทองแดงหนา 3 มม. การติดเทอร์โมไฟร์ ควรติดด้านในของฉนวนโลหะ การติดเทอร์โมคัปเปิลควรติดบนกระดาษแอสเบสตอสขนาดเท่าแผ่นให้ความร้อนเพื่อให้ฉนวนดีถ่ายเทความร้อนดี ชูคให้ความร้อนชุกนอกและชุกใน ควรให้มีส่วนต่อกันน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ ขนาดของชุกให้ความร้อนชุกนอกควรลดลง เพื่อให้ควบคุมอุณหภูมิของชุกให้ความร้อนชุกนอกได้มากขึ้น และทำการขัดผิวได้สะดวกขึ้น

ในการทดลองควรเพิ่ม Stabilizes Transformer เพื่อควบคุมแรงดันไฟฟ้าให้คงที่ และมีอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิระบายความร้อนให้คงที่ สำหรับวัสดุที่มีความชื้นควรจะมีเครื่องมือวัดความชื้นในวัสดุเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการทดลองด้วย

ในการทดลองควรควบคุมให้ค่าอุณหภูมิเฉลี่ยวัสดุเป็นไปตามสภาพการใช้งานจริง ถึงแม้จะต้องใช้เวลาในการควบคุมมากก็ตาม แต่ค่าที่ได้จะตรงตามสภาพใช้งานจริง ทำให้การคำนวณใช้งานมีความถูกต้องมากกว่า