

เอกสารอ้างอิง

ภาษาไทย

- 1 กองควบคุมเครื่องจักรกล "โครงการปรับปรุงเครื่องสูบน้ำมือโยก" รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 2; สำนักเร่งรัดพัฒนาชนบท กระทรวงมหาดไทย, พ.ศ. 2520
- 2 ถนน เปรมรักษ์ "ไม่ไฝ่กับเศรษฐกิจของชาติ" ความรู้ทั่วไปเรื่องป่าไม้เล้มพิเศษ; หน้า 770-789 กรมป่าไม้, กรุงเทพมหานคร, พ.ศ. 2516
- 3 ประจิต จิรปะภา "เสาเข็มไม่ไฝ" บทความทางวิชาการเรื่องเสาเข็ม ชุมนุมวิชาการ วิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ. 2522
- 4 ประภิล เจาะ เกษตรน "สหศิริเบื้องต้น", โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, กรุงเทพมหานคร, พ.ศ. 2509
- 5 ประเสริฐ โพธิรักษ์ "การปลูกланไฝ" วนสาร 29(2); หน้า 210-216, กรุงเทพมหานคร, พ.ศ. 2514
- 6 ธรรม เปรมปารีด และ วิชิต เวชพันธ์ "ห่อไม้ไฝ" บทความทางวิชาการ เสนอต่อที่ประชุมวิชาการของ ว.ส.ท. เรื่องวิศวกรรมงานห่อ, กรุงเทพมหานคร, พ.ศ. 2524
- 7 ธานี คุ้มวงศ์วาน และคนอื่น ๆ "โรงงานโครงสร้างไม้ไฝ" รายงานประกบกับการศึกษาวิชา 161-497 Special Problem in CE.I เสนอต่อภาควิชาชีวกรรม โยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ. 2522 (มีได้พิมพ์เผยแพร่)
- 8 ภัครพงศ์ ศรีวรรณวิทย์ และคนอื่น ๆ "การวิเคราะห์โครงข่ายห่อไม้ไฝ" รายงานประกบกับการศึกษาวิชา 161-497 Special Problem in CE.I เสนอต่อภาควิชาชีวกรรม โยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ. 2522 (มีได้พิมพ์เผยแพร่)
- 9 มนตรี คำชู "การใช้ห่อไม้ไฝเป็นห่อสำหรับการซลประทานแบบหยดน้ำ" วิทยานิพนธ์ประกบกับการศึกษาปฏิญญามหาปัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, พ.ศ. 2522

10. มนตรี คำชู "การสร้างระบบชลประทานแบบไทยคน้ำด้วยห่อไม้ไผ่" วารสารสายชล ฉบับที่ 1
ปีที่ 13; ม.ค.-มี.ค. 2524 หน้า 47-53, กรุงเทพมหานคร, พ.ศ. 2524.
11. ศูนย์ปฏิบัติการ ร.พ.ช. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนเหนือ "คู่มือการติดตั้ง บำรุงรักษา และซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำมือโยก" สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท กระทรวงมหาดไทย
(ไม่ระบุปีพิมพ์)

ภาษาอังกฤษ

1. Accelerated Rural Development Office "Improvement of Hand Pumps Design in Thailand" (3 volumes), Accelerated Rural Development Office, Ministry of Interior, Kingdom of Thailand, 1979.
2. C.D. Spangler "Hand Pumps For Village Wells", A Volunteers in Technical Assistance (VITA) Publication, USA; 1975.
3. C. Polprasert and S. Boonthanon "Hand Pumps of Rural Thailand", A paper for presentation at the Workshop "Hand Pump and Drilling Rigs for the Rural Water Supply Program", held at Railway Hotel, Chieng Mai, January 18-20, 1978.
4. Mechanical Engineering Department "The Development of A PVC Hand Pump"
Phase I, A report submitted to the World Health Organization, Faculty of Engineering Chulalongkorn University, 1979.
5. Mechanical Engineering Department "The Development of a PVC Hand Pump"
Phase II, An interim report submitted to the World Health Organization, Faculty of Engineering, Chulalongkorn University, 1980.
6. McJunkin, F.E. "Hand Pumps for Use in Drinking Water Supplies in Developing Countries", Published under the joint sponsorship of UNEP and WHO, 1977.

7. N.C. Thanh "Water Pumping Technology (Global) in Thailand",
A progress report for presentation at the Kuala Lumpur meeting, Asian Institute of Technology, Bangkok Thailand, 1980.
8. N. Van de Ven "Construction manual for a Creton Windmill", Steering Committee for Wind Energy in Developing Countries Amersfoort, The Netherlands, 1977.
9. W.K. Journey (Consultant) "A Hand Pump for Rural Areas of Developing Countries", Research Working Papers Series, P.U. Report No. RES.9, Energy Water and Telecommunications Department, International Bank for Reconstruction and Development, Ottawa, Canada, 1976.
- 10 "International Workshop on hand pumps for Water Supply", A report on the International Workshop held in Voorburg, The Netherlands, 12-16 July 1976; WHO Bulletin Series 8, The Hague, The Netherlands, 1977.

ภาคผนวก

- ก. ข้อมูลการทดสอบคุณสมบัติของไม้ไฝ่
- ข. ข้อมูลการทดลองเครื่องสูบน้ำมือโยกไม้ไฝ่
- ค. ชนิดของไม้ไฝ่ในประเทศไทย
- ง. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนา และจัดทำแหล่งน้ำสำหรับชนบท
ในประเทศไทย
- จ. สาเหตุ ข้อขัดข้อง และวิธีแก้ไขโดยทั่วไป เกี่ยวกับเครื่องสูบน้ำมือโยก
- ฉ. ภาพประกอบ

ภาคผนวก ก.

ข้อมูลการทดสอบคุณสมบัติของไม้ไผ่

ตารางที่ ก-1 ความลามารถรับแรงของไม้ไผ่ (ทดสอบเพิ่มเติม)

ชนิดของแรง	ความลามารถรับแรงตึงสูง , กก./ตร.ชม.		
	ไผ่เสียง	ไผ่ราก	ไผ่ปา
แรงตึงตามยาว	1,437-2,167	1,214-2,262	1,215-1,861
แรงอัดตามยาว	405- 649	425-1,044	431- 459
แรงเฉียบหรือเฉือนตามยาว*	--	--	--

หมายเหตุ; * ไม่ได้ทำการทดสอบ

ตารางที่ ก-2 ผลการทดสอบหาค่าองค์ประกอบความฝิด(Friction Factor, f^*)ของท่อไม้ไผ่

ขั้นตัวอย่างที่	เลี้นผ่าคุณยักษณะภายใน (ช.m.)	ค่าเรย์โนลด์ $\frac{VD}{\nu}$	องค์ประกอบความฝิด*
1	7.37	26,619	0.1748
		50,984	0.1674
		60,434	0.1652
		76,561	0.1653
		138,643	0.1687
2	5.48	59,883	0.1376
		119,733	0.1555
		124,348	0.1500
		128,962	0.1757
		138,165	0.1569

ตารางที่ ก-2 (ต่อ)

ชั้นตัวอย่างที่	เลี้นผ่าคุณบกกลางภายใน (ชม.)	ค่าเรย์โนลต์ $\frac{VD}{\nu}$	* องค์ประกอบความฝิด	
			f	
3	5.65	98,282	0.1572	
		107,206	0.1499	
		111,682	0.1846	
		120,605	0.1797	
		125,081	0.1688	
4	5.54	82,000	0.1333	
		100,230	0.1292	
		123,000	0.1216	
		132,107	0.1203	
		141,233	0.1230	
5	2.99	16,493	0.1608	
		39,291	0.0809	
		92,488	0.0686	
		97,465	0.0723	
		107,720	0.0657	

หมายเหตุ; * ค่านวณจากการสูญเสียหัวความดันรวม โดยไม่แยกแยะเป็นการสูญเสียหัวความดันเนื่องจากความฝิดของผิวท่อ หรือจากข้อไม้ไผ่

ภาคผนวก ข。

ข้อมูลการทดลอง เครื่องสูบน้ำมือโยกไม้ไผ่

ข้อมูลผลการทดลองเครื่องสูบน้ำมือโยกไม้ไฝ่

ตารางที่ ข-1 ความสัมพันธ์ระหว่างความถี่การโยก(RPM) กับ อัตราการสูบน้ำ(Discharge)ของเครื่องสูบน้ำมือโยกไม้ไฝ่

ลำดับ	ความถี่การโยก (RPM) (ครั้ง/นาที)	อัตราการสูบน้ำ , (ลิตร/นาที)	
		จากทฤษฎี , Qt	จากการทดลอง , Qa
1	20	13.60	9.05
2	30	20.40	11.80
3	40	27.20	14.00
4	50	34.00	17.60
5	60	40.80	22.68

หมายเหตุ ; หัวความต้านทาน = 2.55 เมตร
ศักดิ์น้ำหนักจำเพาะน้ำ = 1.00 กก./ลิตร

ตารางที่ ข-2 ความสัมพันธ์ระหว่าง จำนวนรอบของการโยก กับ เปอร์เซ็นต์ Slip

ลำดับ	จำนวนครั้งของการโยก นับจากเริ่มต้นการทดลอง	อัตราการสูบน้ำ , (ลิตร/นาที)		Slip (%)
		จากทฤษฎี , Qt	จากการทดลอง , Qa	
1	1,230	40.80	27.20	33.0
2	6,000	40.80	24.20	40.7
3	9,860	40.80	23.00	43.6
4	12,400	40.80	21.50	48.0
5	13,500	40.80	19.99	51.0

หมายเหตุ ; ศักดิ์น้ำหนักจำเพาะของน้ำ = 1.00 กก./ลิตร

ตารางที่ ข-3 ความสัมพันธ์ระหว่าง ความถี่การrotate(RPM) กับ ประสิทธิภาพเชิงกล(Mechanical Efficiency , E_m)

ลำดับ	แรงโดยก (กก.)	ความถี่การrotate (RPM) (ครั้ง/นาที)	อัตราการสูบน้ำ (Q _a) (ลิตร/นาที)	งานที่ให้ (W _i) (กก-ม/นาที)	งานที่ได้รับ (W) (กก-ม ⁰ /นาที)	E_m (%)
1	10	19	2.50	30.24	6.92	22.88
2	24	21	5.35	81.65	14.82	18.15
3	28	25	8.00	132.30	22.16	16.75
4	31	35	11.30	193.35	31.30	16.19
5	35	40	13.15	244.76	36.43	14.88

หมายเหตุ ; หัวความดันสถิตย = 2.77 เมตร
ศักดิน้ำหนักจำเพาะของน้ำ = 1.00 กก./ลิตร

ตารางที่ ข-4 ความสัมพันธ์ระหว่าง ความถี่การrotate(RPM) , ประสิทธิภาพเชิงปริมาณ(Volumetric Efficiency, E_v) และเบอร์เชนต์ Slip

ลำดับ	ความถี่การrotate (RPM) (ครั้ง/นาที)	อัตราการสูบน้ำ, (ลิตร/นาที)		E_v (%)	Slip (%)
		จากทฤษฎี , Q _t	จากการทดลอง , Q _a		
1	16	11.53	2.40	20.82	79.18
2	18	12.97	5.20	40.09	59.91
3	25	18.02	7.40	41.06	58.93
4	33	23.78	10.10	42.47	57.53
5	37	26.66	14.30	53.64	46.36
6	50	36.03	16.60	62.26	53.93
7	59	42.52	27.60	64.91	35.09

หมายเหตุ ; หัวความดันสถิตย = 2.75 เมตร
ช่วงความยาวการrotate = 12.70 เซ็นติเมตร

ภาคผนวก ค.

ชนิดของไม้ไผ่ในประเทศไทย

ชนิดของไม้ไผ่ในประเทศไทย

เลขที่	ชื่อพื้นเมือง	ชื่อวิทยาศาสตร์	เลี้นผ่าศูนย์กลาง (ซ.ม.)	ภูมิภาค
1	เจ็ด	<i>Arundaria ciliata</i>	0.8- 1.0	ใต้ และตะวันออกเฉียงเหนือ
2	หญ้าเพ็ด	<i>A. pusila</i>	0.5- 0.7	ตะวันออกเฉียงเหนือ
3	ไผ่ป่า	<i>Bambusa arudinacea</i>	10.0-15.0	ทวีป
4	ไผ่สีลุก	<i>B. blumcana</i>	7.0-10.0	ทวีป
5	ไผ่บงหนอง	<i>B. burmanica</i>	10.0-12.0	เหนือ
6	ไผ่ลั่นมะลอก	<i>B. Longispiculata</i>	7.0- 9.0	ทวีป
7	ไผ่เสียง	<i>B. nana</i>	2.0- 3.0	ทวีป
8	ไผ่ขาวคำ	<i>B. Pallida</i>	5.5- 7.5	เหนือ และตะวันออกเฉียงเหนือ
9	ไผ่หอม	<i>B. Polimorpha</i>	7.5-15.0	เหนือ
10	ไผ่บง	<i>B. tulda</i>	6.0-18.0	ทวีป
11	ไผ่เหลือง	<i>B. vulgaris</i>	5.0-18.0	ทวีป
12	ไผ่ข้าวหลาม	<i>Cephalostrachyum</i>	5.0- 7.5	เหนือ
13	ไผ่เรียะ	<i>C. virgatum</i>	4.0- 4.5	เหนือ
14	ไผ่บงใหญ่	<i>Dendocalamus brandisii</i>	12.0-20.0	ทวีป
15	ไผ่เปี๊ยะ-ไผ่ออก	<i>D. Giganteus</i>	15.0-20.0	ทวีป
16	ไผ่влๆใหญ่	<i>D. latiflorus</i>	10.0-12.0	เหนือ
17	ไผ่ข้างคำ	<i>D. latiflorus</i>	10.0-12.0	เหนือ
18	ไผ่ลั่นมะลอก	<i>D. longispathus</i>	0.8-10.0	ทวีป เว้นภาคใต้
19	ไผ่ข้างหรือไผ่นวลด	<i>D. membranaceus</i>	3.0-12.0	ทวีป

เลขที่	ชื่อพื้นเมือง	ชื่อวิทยาศาสตร์	เลี้นผ่าศูนย์กลาง (ซ.ม.)	ภูมิภาค
20	ไผ่ข่าง	D. strictus	3.0- 8.0	เหนือ
21	ไผ่คลาน	D. inochloa	2.5- 5.0	เหนือและใต้
22	ไผ่เสือย	D. scandens	2.5	ทวีป
23	ไผ่ตากวาง	Gigantochloa kurzii	0.8	ใต้
24	ไผ่ทางข้าง	Melocalamus compactiforus	2.5- 4.5	ทวีป
25	ไผ่ไร'	Oxytonanthera allbocilata	1.5- 2.5	ทวีป
26	ไผ่คาย	O. hossinsii	1.5- 2.5	ทวีป
27	ไผ่ผาก	O. nigrociliata	5.0-20.0	ใต้
28	ไผ่ผาก	O. densa	4.0- 6.0	ใต้
29	ไผ่ลัวะ	Schizostachyum aciculara	1.0- 1.5	ใต้
30	ไผ่โป	S. sollingeri	4.0- 6.0	ใต้
31	ไผ่รวก	Thrysostachys siamensis	4.0- 6.0	ทวีป
32	ไผ่รวก	T. oliveri	5.5- 7.5	ทวีป

ชนิดของไผ่ที่พอจะตัดแปลงเป็นท่อน้ำได้

คำมา ; (ประเสริฐ พิธีรักษ์, 2510)

ภาคผนวก ง。

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนา และจัดทำแหล่งเรียนรู้สู่สาธารณะ สำหรับชนบท ในประเทศไทย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนา และสัดหาน้ำล่าอาดส์หารับชนบท ในประเทศไทย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาและสัดหาน้ำล่าอาดส์หารับชนบทในประเทศไทย โดยที่ว่าไปรับผิดชอบโดยหน่วยงานราชการซึ่งประกอบด้วย :-

กระทรวงอุตสาหกรรม

1. กองน้ำบาดาล กรมทรัพยากรธรรมชาติ มีเครื่องเจาะบ่อบาดาลขนาดใหญ่อยู่ประมาณ 35 เครื่อง ซึ่งใช้ในงานเจ้าสำราواتราชวิทยา แต่ขณะนี้ส่วนมากใช้ในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาล โดยเฉพาะบ่อที่ให้ต่ำกว่าระดับน้ำค่อนข้างสูง ส่วนมากแล้วจะพัฒนาบ่อที่ให้น้ำอย่างน้อย 2 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน มองหรือประมาณ 8.5 แกลลอนต่อนาที ซึ่งเป็นต่ำกว่าระดับที่สูง เกินกว่าจะติดตั้งเครื่องสูบน้ำมืออยกประมาณ เท่า แต่การพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลในขนาดนี้ยังต้องติดตั้งด้วยเครื่องสูบน้ำมืออยก เว้นเสียแต่บางแห่งที่ชาวบ้านสัดหาน้ำที่เดินเครื่องด้วยน้ำมันตีเสียงขนาดเล็กพร้อมกับล้างห้องสูงสุด หรือเก็บน้ำเองเท่านั้น ราคาการเจาะบ่อบาดาลอยู่ระหว่าง 80,000-100,000 บาทต่อหนึ่งบ่อ ซึ่งขึ้นอยู่กับความลึกของการเจาะ ก่อนหน้านี้(พ.ศ. 2519) หน่วยงานได้ทำการเจาะบ่อน้ำบาดาลประมาณปีละ 700 บ่อ และได้เพิ่มจำนวนเป็นปีละประมาณ 1,200 บ่อ นอกจากนี้ยังมีแผนที่จะเจาะเพิ่มเป็นปีละประมาณ 1,500 บ่อทั่วประเทศในอนาคต

กระทรวงสาธารณสุข

2. กรมอนามัย แม้จะไม่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียโดยตรงก็ตาม แต่ได้ส่งงบประมาณส่วนหนึ่งสู่งบประมาณในการก่อสร้าง รวมทั้งสิ่งสาธารณูปโภคให้เอกชนทำการเจาะบ่อน้ำบาดาลสืกตัวบ่อบริษัทฯ จำกพ.ศ. 2510-พ.ศ. 2518 กรมอนามัยได้พัฒนาบ่อน้ำบาดาลไปแล้วถึง 7,194 โรงเรียน 1,504 ชุด และ 1,149 สำนักงานอนามัย งบประมาณส่วนนี้จะสัดให้ได้ไม่เกิน 9,000 บาท ซึ่งไม่เพียงพอ และชาวบ้านจะต้องสัดหางบประมาณส่วนที่ขาดนี้เพิ่มเติมเอง ระบบบำบัดน้ำบาดาลดังกล่าวจะให้ประโยชน์กับประชาชนที่นำไปในหมู่บ้านหรือชุมชน และในหลายแห่งจะติดตั้งด้วยเครื่องสูบน้ำที่เข้ม และมีห้องสูงสุดส์หารับเก็บน้ำพร้อมระบบท่อขนาดเสกส์ไปยังจุดตู้น้ำกลางชุมชน

กระทรวงมหาดไทย

3. กองประชาสัมภิภาค กรมโยธาธิการ (ปศุบันสังกัดการประปาส่วนภูมิภาค) มีเครื่องจะบ่อ bardia ขนาดใหญ่ถึง 16 เครื่อง ซึ่งใช้ในการเจาะบ่อ bardia สำหรับทำน้ำประปาในเขตอิฐาเรอและจังหวัดเล็กๆ บ่อ bardia ที่เจาะโดยหน่วยงานนี้หลายแห่งติดตั้งด้วยเครื่องสูบน้ำมือโยก ราคาจะบ่อละประมาณ 80,000-100,000 บาท โดยทำการเจาะปีละประมาณ 200 บ่อ และมีเป้าหมายเพิ่มขึ้นเป็นปีละประมาณ 300 บ่อ โดยแบ่งเขตระบบที่อยู่ในการเจ้ากับสำนักงานเรื่องรัฐพื้นที่นับที่

4. ส่วนงานเร่งรัดพัฒนาชุมชน รับผิดชอบงานในเขตแทรกซึมของผู้ก่อการร้ายทั้งภาคเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ รวมประมาณ 42 จังหวัด ส่วนงานเร่งรัดพัฒนาชุมชนทั่วประเทศ เจ้าบ่อ�다คลีสีละประมาณ 230 บ่อ ด้วยขนาด 6 นิ้วหรือ 8 นิ้ว ซึ่งจะเพียงพอสำหรับน้ำดื่มน้ำใช้ในหมู่บ้าน บ่อที่ทำการเจาะจะติดตั้งด้วยเครื่องลูบหน้าฟื้อโยก ราคาเจาะตอกบ่อละประมาณ 80,000-100,000 บาท เช่นเดียวกัน

นอกจากบ่อบาดาลแล้ว สีฟางงานเร่งรัดฟักหมานบทยั่งทำงานฟักหมาแหล่งน้ำขนาดเล็กอื่นๆ ก็ เช่น การก่อสร้างอ่างเก็บน้ำหรือบ่อเก็บน้ำขนาดเล็ก ซึ่งส่วนมากจะอยู่ในเขตที่ไม่ล้ำมารถฟักหมาแหล่งน้ำ ใต้ดิน เวลาใดได้

5. กรมการปกครอง กรมการปกครองส่งบประมาณสำหรับงานการพัฒนาแหล่งน้ำใหม่ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๐๑๘ จำนวน ๒๐ ล้านบาท แม้ว่าจะไม่มีหน่วยงานด้านย่างอยู่ในสังกัด แต่ก็ได้ร่วมมือกับกรม
ทรัพยากรธรรมชาติและกรมโยธาธิการในการเจ้าบ่อบน้ำดาดลา และหากไม่สามารถพัฒนาแหล่งน้ำดาดลา
มาใช้ได้ก็จะนำงบประมาณนำไปใช้ในการสร้างท่อส่งน้ำไปฟาร์ม หรืออ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก อย่างไรก็ตาม
กรมการปกครอง เกี่ยวข้อง เรื่องนี้ในเขตปรับผิดข้อบข่องส่วนกลางเรื่องรัฐพัฒนาฯนบท

๖. กรรมการพัฒนาชุมชน แม้ว่ากรรมการพัฒนาชุมชนจะไม่มีหน้าที่ในการสืดหนาน้ำที่มีน้ำไหลทันทีก็ตาม แต่ได้สัดส่วนประมาณไว้สักห้าร้อยบาทถ้วนและแนะนำฯ วบ้านให้เข้าใจ เหลือตัวเองในการขาดบุญน้ำขนาดเล็ก ในสักษณะ เช่นนี้แม้จะไม่ได้น้ำที่สำคัญมากที่สักแต่ก็สามารถประับประจุได้โดยปิดปากบ่อแล้วติดตั้งด้วยเครื่องสูบน้ำมืออย่าง นอกจากน้ำที่ออก เจ้าบ่อมาติดตั้งด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมลงตัวบ้านบางแห่ง ใช้กันอยู่โดยเครื่องเจ้าขนาดเล็ก โดยที่เจ้าหน้าที่อาจแนะนำเพื่อให้การใช้งานถูกต้องตามหลักวิชาการ และมีประสิทธิภาพสูงยืน



สาเหตุข้อขัดข้อง และวิธีแก้ไขโดยทั่วไปเกี่ยวกับเครื่องสูบน้ำมือโยก


สาเหตุและลักษณะอาการ	ข้อขัดข้อง	วิธีแก้ไข
ก. ปลายศันโค้งซึ่งน้ำและสูบนำไม่เข็น	- สิ้นตัวล่างชำรุด - ระบบอกรสูบหลุด	- ถอนเครื่องสูบนำแล้วตรวจสอบ หากซ่อนไม่ได้ให้เปลี่ยนใหม่ - ถอนเครื่องสูบแล้วตรวจสอบหากชำรุดที่ขาดหลุด
ข. โยกเบาๆศันโค้งห้อยลงมา และสูบนำไม่เข็น	- แกนลูกสูบขาดหรือหลุด - ประดับหนังลูกสูบหลุดหรือหนังลูกสูบชำรุด	- ต่อแกนใหม่ - ถอนเครื่องสูบตรวจสอบหากชำรุดแก้ไข หากหนังลูกสูบชำรุดให้เปลี่ยนใหม่
ค. สูบนำเข็นแต่โยกนาน	- สิ้นตัวล่างร้าว หรือพุต ราล์ร้าว - หนังลูกสูบลีกหรือบลีนกลับ - ห้อน้ำร้าวตอนใต้ตอนเหนือ	- ถอนเครื่องสูบตรวจสอบแล้วซ่อนหรือเปลี่ยน - ถอนเครื่องสูบตรวจสอบแล้วซ่อนหรือเปลี่ยน - หากชำรุดร้าว แล้วซ่อนหรือเปลี่ยน
ง. ขณะโยกจะหนีด และเมื่อปล่อยศันโค้งฯจะกระดักกลับทันทีและสูบนำไม่เข็น	- สิ้นตัวล่างปิดหาย	- ถอนเครื่องสูบตรวจสอบสิ้นตัวล่างแล้วซ่อนหรือเปลี่ยน

จ. โยกหนักและนาน แต่น้ำไม่เข้ม	- ท่อขาดแต่งแกนยังติดอยู่	- ถอนเครื่องสูบด้วยความระมัดระวัง หากชำแนงที่ขาดหรือหักแล้วต้องแกนใหม่
ฉ. สิ้นด้วบและตัวล่างของระบบออกสูบเสียเร็ว	- ลูกสูบกระแทกลิ้นทึบสองหรืออันใดอันหนึ่ง	- ควรตรวจสอบความยาวแกนสูบใหม่ หากไม่ถูกต้องต้องศดต่อใหม่ให้ได้ตามกำหนด


ที่มา; สูญเสียปั๊มในการเร่งรัดพัฒนาชนบทภาคตะวันออก เนียงเหนือ ตอนเหนือ, สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท, กระทรวงมหาดไทย

ภาคผนวก ฉบับที่


ภาคประกอบ



รูปที่ ๙-๑ เครื่องสูบนำ้มือยกไม้ผู้ติดตั้งในห้องปฏิการ




รูปที่ ๙-๒ เครื่องถูบัน้ำเมืองโยกเหส์กอล์ฟที่ใช้กับบ่อตื้นในห้องปฏิบัติการ



รูปที่ ๙-๓ เครื่องลูบน้ำมือโยกเหล็กหล่อที่ใช้กับบ่อตื้นในล้านนา




รูปที่ ๙-๔ เครื่องสูบน้ำมือแบบของกรมทรัพยากรรัฐ
(จากเอกสารอ้างอิงภาษาไทย 1.)




รูปที่ ๔-๕ เครื่องสูบน้ำมือโดยแบบของกรมโยธาธิการ

(จากเอกสารอ้างอิงภาษาไทย 1.)



รูปที่ ๙-๖ เครื่องสูบน้ำมืออย่างแบบของร.พ.ช
(จากเอกสารล่าร้อวังอิงภาษาไทย ๑.)



รูปที่ ฉ-7 เครื่องลุบน้ำแบบโรคาย ซึ่งปรับปรุงจากแบบของ ร.พ.ช., ของกรมอนามัย
และแบบของกรมการปกครอง (จากเอกสารอ้างอิงภาษาไทย 1)



ประวัติผู้เขียน

ชื่อ

นาย วิชิต เวชพันธ์

เกิดเมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๔

ที่จังหวัดอุบลราชธานี

ภารกิจการศึกษา

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปีการศึกษา ๒๕๗๗ - ๒๕๗๘

ตำแหน่งและสถานที่ทำงาน

วิศวกร๔ ฝ่ายวางแผน กองสำรวจและ-

วางแผน สำนักงานพัฒนาแห่งชาติ

กรุงเทพมหานคร