



บทที่ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมยางแผ่นรมควันในประเทศไทย

ประวัติยางพารา

ยางเป็นสิ่งที่ชาวพื้นเมืองในทวีปอเมริกาและเอเชียรู้จักกันมาช้านานแล้ว จากการขุดค้นสำรวจโบราณวัตถุพบว่าการใช้ยางทำเป็นวัตถุขลุ่ยรูปร่างต่าง ๆ มาตั้งแต่ต้นพุทธศตวรรษที่ 11 ต่อมาในระหว่างปี พ.ศ. 2036-2039 ขณะที่ Christopher Columbus ออกเดินทางไปสำรวจทวีปอเมริกาเป็นครั้งที่ 2 เขาได้สังเกตเห็นชาวเกาะซึ่งในปัจจุบันเรียกว่าเกาะ Haiti เล่นกีฬาชนิดหนึ่งโดยใช้ลูกบอลซึ่งทำขึ้นจากยางของต้นไม้เป็นอุปกรณ์ จึงนับว่า Columbus เป็นชาวยุโรปคนแรกที่ได้สัมผัสยางด้วยความสนใจ

การกล่าวถึงต้นยางเป็นครั้งแรกพบในหนังสือภาษาลาตินชื่อ De Orbe Novo เขียนโดย Peter Martyr (Pietro Martire d' Anghiera) ซึ่งต่อมาได้แปลและจัดพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษในปี พ.ศ. 2155 และมีการพบแหล่งกำเนิดยางธรรมชาติ (ต้นยางพารา) ที่พบมากที่สุดเป็นครั้งแรกในบริเวณตอนใต้ของทวีปอเมริกา สำหรับการนำยางมาทำผ้ากันเปื้อกนั้น ได้มีการบันทึกไว้เป็นครั้งแรกโดยชาวสเปน ชื่อ Pizzaro เมื่อปี พ.ศ. 2083 ต่อมาชาวฝรั่งเศสชื่อ Charles Marie de la Comdaine ได้เดินทางสำรวจมาทางบริเวณเส้นศูนย์สูตรผ่านประเทศสเปน และได้จับบันทึกบรรยายพืชที่ให้น้ำยางและประโยชน์ต่าง ๆ ที่ชาวพื้นเมืองได้รับจากยาง จึงได้มีการเผยแพร่บันทึกนี้ไปในยุโรป นอกจากนี้ Comdaine ยังได้ให้ชื่อของเหลวที่มีลักษณะข้นขาวคล้ายน้ำมันซึ่งจะไหลออกจากรอยแผลที่ต้นยางถูกกรีดว่า "Latex" เป็นคำภาษาสเปน แปลว่า "น้ำมัน"

ก่อนที่จะมีการนำคำว่า Rubber มาใช้เรียกกันอย่างแพร่หลายนั้น Condamine เป็นคนแรกที่เรียกขานว่า " Caoutchouc " ซึ่งมีความหมายว่า ต้นไม้ร้องไห้ (Weeping Tree) แต่ในปัจจุบันคำว่า Caoutchouc ใช้เป็นคำภาษาอังกฤษที่หมายถึง ยางที่บริสุทธิ์ (Pure Rubber Hydrocarbon) เมื่อ Dr. Joseph Priestley เสนอพร่การนำยาง ไปใช้ประโยชน์ในการลบรอยดินสอในปี พ.ศ.2313 จึงใช้คำว่า Rubber แทนคำว่า Caoutchouc ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน

ในระยะแรก ความต้องการใช้ประโยชน์จากยางในยุโรปและอเมริกาเหนือ เป็นไปอย่างเชื่องช้า ทั้งนี้เนื่องจาก น้ำยางจะจับตัวแข็งในระหว่างขนส่งจากถิ่นกำเนิดไปยัง ประเทศต่าง ๆ และยังไม่พบว่ามีสิ่งใด ๆ ที่จะละลายยางได้ จนกระทั่ง Charles Macintosh ชาวเมือง Manchester ได้ทำผ้ากันเปื้อนน้ำโดยการฉาบด้วยสารละลายยางที่ เรียกว่า Naphtha แต่ยังมีข้อบกพร่องจากการใช้สารละลายดังกล่าวอยู่มาก กล่าวคือ ยาง จะเหนียวเหนอะในสภาพอากาศร้อน และแข็งเปราะเมื่ออากาศหนาวเย็น ต่อมาประมาณปี พ.ศ.2363 ชาวลอังกฤษชื่อ Thomas Hancock ได้ประดิษฐ์เครื่อง " Pickle " ซึ่งประกอบด้วยลูกกลิ้งเคียวหนามหมุนรอบตัวอยู่ในกล่องไม้กลางที่ด้านในเป็นเคียวหนามเช่นกัน เพื่อจะตัด ลึกยางให้เป็นชิ้นเล็กกลวงแล้วนำมาต่อกันใหม่ให้ได้วัตถุที่มีรูปร่างตามที่ต้องการ ซึ่งต่อมากรรมวิธี ดังกล่าวนี้นี้ เรียกว่า การบดยาง และหลักการของเครื่อง Pickle นี้ได้ใช้เป็นแนวทางสำหรับการประดิษฐ์เครื่องบดยางใหญ่ เช่น Internal Mixer ในเวลาต่อมา

หลังจากที่ Hancock ได้พบกรรมวิธีบดยางแล้ว ได้มีการนำยางมาใช้ประโยชน์ มากขึ้น แต่วัตถุสำเร็จรูปต่าง ๆ ที่ผลิตขึ้นไม่มีความคงทนต่อสภาพภูมิอากาศ เมื่ออากาศร้อน วัตถุสำเร็จรูปจากยางนั้นจะเหนียวและอ่อน เมื่ออุณหภูมิเย็นจะแข็งและเปราะ จนกระทั่ง Charles Goodyear ชาวเมือง Woburn, Mass., U.S.A. ได้ค้นพบว่า เมื่อยางทำ ปฏิกริยากับกำมะถันที่อุณหภูมิสูงกว่าจุดหลอมเหลวของกำมะถันแล้ว ยางจะมีคุณสมบัติที่ทนทานต่อ สภาพการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิได้ ซึ่งวิธีการที่สามารถรักษา (Cure) ยางให้มีสภาพ คงตัวในอุณหภูมิต่าง ๆ ได้ก็คือ วิธีการวัลคาไนซ์ยาง (Vulcanization) แม้ว่า

Goodyear จะเป็นผู้ค้นพบวิธีการดังกล่าว แต่เขาไม่ได้นำไปจดทะเบียนในทันทีเนื่องจากเขา
 ยากจนมาก และเขาต้องการที่จะค้นคว้ารายละเอียดเพิ่มเติมให้ถี่ถ้วนเสียก่อน ดังนั้น เมื่อ
 Thomas Hancock ทำการค้นคว้าและศึกษาการทดลองของ Goodyear จนได้ผลสำเร็จ
 จึงได้ไปทำการจดทะเบียนการค้นพบวิธีการวัลคาไนซ์ยางเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2386 ซึ่ง
 เป็นเวลาก่อนหน้าที่ Goodyear จะขอจดทะเบียนเพียง 10 สัปดาห์เท่านั้น ต่อมาในปี
 พ.ศ.2389 Alexander Parkes ได้นำสารซิลเฟอร์คลอไรด์มาใช้ในการวัลคาไนซ์ยาง
 ด้วย ซึ่งการค้นพบวิธีใหม่นี้ทำให้เกิดการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ทำด้วยยางในรูปแบบต่าง ๆ กันอย่าง
 แพร่หลายจนกระทั่งถึงปัจจุบัน

การริเริ่มกิจการสวนยาง

เมื่อเริ่มมีการรู้จักนำยางมาใช้ประโยชน์ ปริมาณการใช้ยางก็ค่อย ๆ เพิ่มขึ้น
 และต่อมาเมื่อมีการค้นคว้าเรื่องกระบวนการวัลคาไนซ์ยางจนประสบผลสำเร็จ ปริมาณความ
 ต้องการยางยิ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ดังนั้น เมื่อปีพ.ศ. 2402 Clements Markham จึงเกิด
 สนใจเกี่ยวกับต้นยางของอเมริกาใต้ นั่นคือ Hevea Brasiliensis เขามีความคิดว่า
 ต้นไม้ชนิดนี้น่าจะเป็นพืชสำคัญของโรงงานอุตสาหกรรมในอนาคต ดังนั้นท่านจึงจัดให้มีการ
 ศึกษาเกี่ยวกับต้นยางนี้และในปี พ.ศ. 2415 จึงได้ทราบผลการศึกษาว่า พืชชนิดนี้สามารถ
 เจริญได้ในประเทศอินเดียและประเทศอื่นในภาคพื้นตะวันออก ในปีต่อมา พ.ศ.2416 จึงมี
 การนำเมล็ดยาง 2,000 เมล็ดไปเพาะที่สวนคิวในประเทศอังกฤษ ปรากฏว่ามีเมล็ดงอกได้
 เพียง 17 เมล็ด ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2416 ต้นกล้ายางจำนวน 6 ต้น จึงถูกส่งไป
 อังกฤษและปลูกอยู่ในกัลกัตตา ที่ Royal Botanical Garden แต่ต้นยางเหล่านี้ไม่เจริญ
 และตายในที่สุด นั่นคือจุดเริ่มต้นของต้นยางจากอเมริกาสู่ประเทศตะวันออก Markham
 ได้มีความคิดว่าจะปลูกพืชอื่น ๆ นอกเหนือจากต้นยาง ซึ่งพืชนั้น ๆ ก็เป็นพืชที่ให้น้ำยางได้
 เช่นกัน Markham ได้ทดลองปลูกพวก *Ficus elasticus*, *Castilloa*, *Ceara*
 ซึ่งเป็นพืชที่ให้น้ำยางเช่นกัน แต่ได้พบว่าพืชดังกล่าวเหล่านี้ให้ผลผลิตต่ำและได้ยางที่มี
 คุณภาพเลว

ผู้ที่ประสบความสำเร็จในการขยายการปลูกยางมาสู่ประเทศภาคพื้นตะวันออก คือ Sir Henry Wickham เป็นนักพฤกษชาติอยู่ที่อเมซอน ท่านผู้นี้ได้ดำเนินการนำเมล็ดยางจำนวน 70,000 เมล็ด จาก Tapajos region of Brazil ไปเพาะที่สวนคิว นอกเมืองลอนดอนเมื่อปีพ.ศ. 2419 และเมล็ดยางเหล่านั้นงอกเพียง 2,397 เมล็ด ซึ่งในจำนวนกล้ายางเหล่านี้ กล้ายาง 1,919 ต้นได้ถูกส่งไปยังซีลอน และจากซีลอนก็ได้ขยายต่อไปยังสิงคโปร์ ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2424 ยางเหล่านี้จึงเริ่มให้เมล็ด และมีการกระจายเมล็ดยางเหล่านี้ไปยังประเทศมาเลเซีย บอร์เนียว และต้นยางที่ได้ถือกำเนิดในครั้งนี่คือ บรรพบุรุษของสวนยางพาราของภาคตะวันออกเฉียงใต้ในเวลาต่อมา

ด้านการกรีดยางนั้นได้เริ่มทำกันครั้งแรกเมื่อปีพ.ศ. 2427 โดย Trimen ผู้อำนวยการของสวนพฤกษชาติของซีลอน และเมื่อปีพ.ศ. 2432 โดย Ridley ผู้อำนวยการของสวนพฤกษชาติของสิงคโปร์ อย่างไรก็ตาม วิธีการกรีดยางที่เริ่มทำกันไม่ได้ผลจนกระทั่งปี พ.ศ. 2439 การกรีดยางจึงเริ่มได้ผลดีขึ้น

สำหรับประเทศไทย หลังจากมีการนำยางเข้าไปปลูกในคาบสมุทรมลายูแล้ว อีกประมาณ 11 ปี คือประมาณปีพ.ศ. 2442 - 2444 พระยารัษฎานุประดิษฐ์ มหิศรภักดี (คอซิมบี๊ ณ ระนอง) ได้นำยางพาราเข้ามาปลูกในประเทศไทยเป็นครั้งแรก โดยนำมาจากรัฐเปรัก ประเทศมาเลเซีย มาปลูกที่อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ในปี พ.ศ. 2454 นายปุม ปุณศรี (ต่อมาได้เป็นหลวงราชไมตรี) ได้ซื้อเมล็ดยางพาราจากประเทศมาเลเซีย 80 บาท ไปปลูกที่ หมู่ 6 ตำบลคมบาง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ในเนื้อที่ประมาณ 100 ไร่ นับเป็นการแพร่กระจายยางพาราเข้าสู่ภาคตะวันออกเป็นครั้งแรก ต่อมาเจ้าอาวาสวัดคมบาง (พระครูเพิ่ม นิตยากร) ซึ่งเป็นชาวอำเภอแกลง จังหวัดระยอง ได้นำเมล็ดยางจากสวนของหลวงราชไมตรีไปปลูกที่วัดปากน้ำ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ทำให้ยางแพร่ขยายไปปลูกยังที่ต่าง ๆ ในภาคตะวันออกทั่วไปตราบเท่าทุกวันนี้ โดยเฉพาะใน 5 จังหวัดที่สำคัญ อันได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด

อุตสาหกรรมจากยางพารา

ผลผลิตจากต้นยางพาราที่เป็นผลผลิตหลักคือน้ำยางพารา ซึ่งได้จากการกรีดลอกเปลือกลำต้นยางพารา น้ำยางพารานี้นำไปใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ได้อย่างกว้างขวาง นอกเหนือจากน้ำยางพาราซึ่งเป็นผลผลิตโดยตรงแล้ว ส่วนต่าง ๆ ของยางพาราก็ยังสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมอื่น ๆ ได้อีกมาก อาทิเช่น ลำต้นและกิ่ง ซึ่งได้จากการโค่นเพื่อปลูกทดแทน สามารถนำไปใช้ทำไม้ค้ำยัน ไม้แบบก่อสร้าง เพลถ่าน ลังไม้ เครื่องเรือน และแปรรูปเป็นอุปกรณ์ใช้ในการก่อสร้างรูปอื่น ๆ สำหรับเมล็ดยางพาราก็ยังสามารถนำมาใช้สกัดน้ำมันเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมอื่นได้เช่นเดียวกับน้ำมันจากเมล็ดพืชอื่น ๆ ยกเว้นเพื่อการบริโภค เช่น อุตสาหกรรมสบู่ เกสซ์ภัณฑ์ กาว วัตถุระเบิด วัสดุหล่อลื่น เป็นต้น

อาจสรุปได้ว่า อุตสาหกรรมยางพาราจำแนกได้ 3 ประเภทตามชนิดของผลผลิตที่นำมาใช้ ได้แก่ 1) อุตสาหกรรมจากน้ำยางพารา 2) อุตสาหกรรมจากไม้ยางพารา และ 3) อุตสาหกรรมจากเมล็ดยางพารา ในที่นี้จะกล่าวถึงเฉพาะอุตสาหกรรมจากน้ำยางพาราเท่านั้น เพราะเป็นอุตสาหกรรมขั้นต้นในการเตรียมวัตถุดิบเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอื่นต่อไป

อุตสาหกรรมจากน้ำยางพารา

น้ำยาง (Latex) เป็นของเหลวสีขาว มีความหนาแน่น (Density) ระหว่าง 0.975-0.980 gm/ml มีค่าความเป็นกรดหรือด่าง ระหว่าง 6.5-7.0 มีพลังงานอิสระที่ผิว (Surface free Energy) 40-50ecgs/cm² มีความหนืดสามารถไหลได้โดยอิสระ

ส่วนประกอบของน้ำยาง

น้ำยางประกอบด้วยสาร (Substance) ต่าง ๆ ดังนี้

- ของแข็งทั้งหมด (Total Solid Content)	ร้อยละ	36
- ยางแห้ง (Dry Rubber Content)	"	33
- สารโปรตีน (Proteinous Substance)	"	1-1.5
- สารเรซิน (Resinous Substance)	"	1-2.5
- เถ้า (Ash)	"	1
- น้ำตาล (Sugar)	"	1
- น้ำ		ส่วนที่เหลือ


สารทั้งหมดเหล่านี้จะกระจายอยู่ใน 3 ส่วนใหญ่ ๆ คือ ส่วนของยาง (Rubber Particle) ซึ่งจะมีประมาณร้อยละ 35 โดยน้ำหนักของน้ำยาง ส่วนที่เป็นของเหลว (Aqueous Phase) ซึ่งมีอยู่ประมาณร้อยละ 55 ส่วนที่เป็น Lutoid (Lutoid Phase) อีกประมาณร้อยละ 10 กับมีส่วนอื่น ๆ เล็กๆ น้อยๆ อีกมากมาย

การแปรรูปยางดิบ

น้ำยางพาราได้จากการกรีดลอกเปลือกยางพาราออกจากลำต้น น้ำยางจะไหลออกมาตามรอยกรีดลงในถ้วยรองน้ำยางซึ่งมักติดกับลำต้นได้รอยกรีด ในน้ำยางมีเนื้อยางแห้งประมาณร้อยละ 30 - 40 ของน้ำหนักยางทั้งหมด ซึ่งในแปลงปลุกยางพันธุ์ดี จะให้น้ำยางประมาณไร่ละ 250 - 350 กก./ไร่/ปี น้ำยางและเศษยางที่เก็บได้ในแต่ละวันจะขายให้โรงงานเพื่อนำไปแปรรูปเป็น 4 แบบ โดยมีขั้นตอนในการแปรรูปต่าง ๆ ดังแสดงในรูปที่ 1

1. ยางแผ่นรมควัน คือ ยางแผ่นที่ทำให้แห้งด้วยการรมควัน เนื่องจากคุณภาพของยางดิบแตกต่างกันมากจึงมีการจำแนกเกรดยางเป็น 5 เกรด ซึ่งจะกล่าวในหน้า 31 โดยปกติจะใช้สายตา (Visual Grading) ในการจัดเกรดยาง ทั้งนี้ต้องอาศัยความชำนาญของผู้ตีราคายางเป็นหลัก ยางแผ่นรมควันทุกเกรดที่เปียก อมความชื้นสูง รมควันไม่สุก

รูปที่ 1
การแปรรูปน้ำยางพารา



มียางดิบปนหรือยางแผ่นที่แห้งไม่สนิทในระหว่างการตรวจคุณภาพด้วยสายตาของผู้ซื้อ จะถือว่าเป็นยางที่ไม่มีคุณภาพตามมาตรฐานนี้ สกเว็นยางแผ่นรมควันเกรด 5 ที่มีบางส่วนรมควันเล็กน้อยได้

2. ยางเครน คือ การแปรรูปยางธรรมชาติอีกวิธีหนึ่งซึ่งการผลิตยางเครนจะมีวัตถุดิบที่นำมาผลิต คือ น้ำยางสดที่จับตัวสด ๆ (Fresh Coagula) ภายใต้การควบคุมและระมัดระวังในระหว่างกระบวนการผลิต ก้อนยางที่ผ่านเครื่องรีดเครนออกมาจะมีความบางมาก ซึ่งการผลิตยางเครนจากน้ำยางสดนี้จะได้ยางเครนขาวและเครนสีจาง นอกจากนี้ ยังมียางเครนน้ำตาลซึ่งผลิตจากก้อนยางแห้งแล้ว ได้แก่ ยางกันถ้วย (Cup Lamp) เศษยางตามเปลือกไม้ (Bark Scrap) เป็นต้น ยางแห้งเหล่านี้จะนำมาผลิตยางเครนได้คุณภาพต่าง ๆ กันขึ้นอยู่กับสัดส่วนการผสมวัตถุดิบ เพราะวัตถุดิบเหล่านี้มีความสกปรกมากน้อยต่างกัน

3. น้ำยางข้น คือ การแปรรูปน้ำยางสดให้มีคุณสมบัติต่อการนำไปใช้ในอุตสาหกรรมลำดับต่อไป น้ำยางสดจากต้นยางปกติมีปริมาณเนื้อยางแห้งโดยเฉลี่ยร้อยละ 35 ของเนื้อยางแห้งนอกจากนั้นเป็นน้ำเสียส่วนใหญ่ การทำน้ำยางขข้นมีหลักการ คือ ต้องทำให้น้ำที่อยู่ในน้ำยางนั้นลดน้อยลง ทำให้น้ำยางมีความเข้มข้นเป็นร้อยละ 60 ของเนื้อยางแห้ง วิธีการผลิตมี 4 วิธี คือ วิธีระเหยน้ำ (Evaporation) วิธีทำให้เกิดครีม (Creaming) วิธีการปั่น (Centrifuging) และวิธีการแยกด้วยไฟฟ้า (Electrodecantation) วิธีที่นิยมใช้กันมากที่สุด คือ วิธีการปั่นซึ่งเป็นวิธีการปั่นที่ศูนย์กลางซึ่งเมื่อบีบน้ำยางสดจะได้น้ำยางข้นและน้ำ แยกออกจากกันได้ส่วนหนึ่ง

4. ยางแท่ง คือ การแปรรูปยางธรรมชาติอีกวิธีหนึ่ง การผลิตยางแท่งมีวัตถุดิบมาจากน้ำยางสดและยางแห้งอื่น ๆ ซึ่งการผลิตโดยใช้วัตถุดิบ 2 อย่างนี้มีวิธีการผลิตแตกต่างกันเล็กน้อย คือ น้ำยางสดต้องนำมาจับตัวให้เป็นก้อนก่อนแล้วจึงผ่านเครื่องตัดขึ้นยาง แล้วจึงผ่านเข้าเครื่องรีดเครน แล้วย่อยเป็นเม็ดเล็ก ๆ จากนั้น จึงอบยางให้แห้งก่อนแล้วอัดเป็นแท่งเช่นเดียวกัน ยางแท่งมาตรฐานของไทยมีดังนี้ คือ ยางที่ทออาร์ 5 ยางที่ทออาร์ 5 แอล ยางที่ทออาร์ 10 ยางที่ทออาร์ 20 และยางที่ทออาร์ 50 ซึ่งต้องผ่านการตรวจสอบและรับรองจากศูนย์วิจัยยาง กองการยาง กรมวิชาการเกษตร

ในปีพ.ศ. 2532 ประเทศไทยสามารถผลิตยางพาราประเภทต่าง ๆ เช่น ยางแท่ง ยางแผ่นรมควัน และยางเครพได้รวมทั้งสิ้นประมาณ 1.18 ล้านตัน ซึ่งวัตถุดิบที่ได้จากการผลิตมาจากแหล่งต่าง ๆ ทั้งสวนยางขนาดเล็กและสวนยางขนาดใหญ่ ซึ่งคุณภาพของน้ำยางที่ได้จากสวนยางขนาดเล็กจะต่ำกว่าสวนยางขนาดใหญ่ นอกจากนี้ ปริมาณวัตถุดิบก็ขึ้นอยู่กับฤดูกาล เป็นสำคัญ เนื่องจากในฤดูร้อนต้นยางจะผลัดใบ ส่วนในฤดูฝน ฝนจะตกปนกับน้ำยางที่กรีดได้ ทำให้ปริมาณวัตถุดิบที่ส่งโรงงานในช่วงเวลาดังกล่าวลดลงอย่างมาก ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อโรงงานแปรรูปที่ต้องลดกำลังการผลิตเช่นเดียวกัน

ได้กล่าวแล้วว่า ต้นยางพารามีผลผลิตที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้เกือบทุกส่วนจึงทำให้ยางกลายเป็นพืชอุตสาหกรรมหลักของประชากรในภาคใต้และภาคตะวันออก การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากยางพาราให้เป็นผลิตภัณฑ์ขั้นต้นที่ใช้ในอุตสาหกรรมขั้นต่อไปนั้นสามารถทำได้โดยใช้กรรมวิธีที่ค่อนข้างง่าย และไม่ต้องการอุปกรณืพิเศษมากมายแต่อย่างใด ทำให้เกิดอุตสาหกรรมระดับครอบครัวเป็นจำนวนมาก โดยส่วนใหญ่จะมีสวนยางเป็นของตนเอง แล้วทำการแปรรูปผลิตผลที่ได้จากสวนยางของตน การแปรรูปผลิตผลจากยางที่ทำกันมากที่สุด คือ การทำยางแผ่น เพราะเป็นรูปแบบที่นิยมซื้อขายกันในตลาดท้องถิ่นมากที่สุด ยางแผ่นที่มีขายกันในตลาดท้องถิ่นของประเทศไทยในปัจจุบันส่วนใหญ่ (ร้อยละ 80) มาจากสวนยางขนาดเล็ก ทำให้ผลผลิตที่ได้มีคุณภาพต่ำมาก และเป็นจุดอ่อนที่ควรจะต้องมีการแก้ไขอย่างเร่งรีบ หากมีการปรับปรุงกรรมวิธีการผลิตและการเอาใจใส่เพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อย ก็สามารถปรับปรุงผลผลิตให้สูงขึ้นได้

ปริมาณการผลิตและความต้องการใช้ยางธรรมชาติของโลก

ประเทศผู้ผลิตยางใหญ่ของโลก คือ ประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย และไทย (ตามตารางที่ 2.1) ซึ่งจะใช้ยางในประเทศเพียงเล็กน้อย ส่วนประเทศผู้ผลิตอื่น ๆ เช่น สาธารณรัฐประชาชนจีน อินเดีย ผลิตทั้งหมดจะใช้ภายในประเทศทั้งสิ้น โดยเฉพาะสาธารณรัฐประชาชนจีนจะมีความต้องการใช้ยางในประเทศเป็นจำนวนมาก และในปีหนึ่ง ๆ ต้องนำเข้าจากต่างประเทศอีกด้วย กลุ่มประเทศผู้ใช้ยางส่วนใหญ่เป็นประเทศอุตสาหกรรม เช่น สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น ประเทศเศรษฐกิจยุโรป อินเดีย และจีน เป็นต้น

ในช่วงปี 2528-2532 อัตราการใช้ยางเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 5 ต่อปี สูงกว่าผลผลิตเล็กน้อย (ตารางที่ 2.2) โดยคาดว่าความต้องการใช้เพิ่มขึ้นจาก 4,250 ล้านตันในปี 2528 เป็น 5,310 ล้านตันในปี 2532 ทั้งนี้เนื่องจากอุตสาหกรรมของโลกโดยทั่วไปขยายตัวสูงขึ้น ประกอบกับความเกรงกลัวโรคเอดส์ส่งผลให้ความต้องการใช้น้ำยางขึ้น เป็นวัตถุประสงค์ในการผลิตถุงมือยางและถุงยางอนามัยเพิ่มมากขึ้น (ตารางที่ 2.2)

ประเทศผู้ส่งออกยางใหญ่คือ ประเทศผู้ผลิตได้แก่ มาเลเซีย อินโดนีเซีย และไทย ตามตารางที่ 2.3 ซึ่งจะผลิตใช้ภายในประเทศเพียงเล็กน้อยจึงมีการส่งออกเป็นจำนวนมาก โดยในปี 2532 ประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย และไทย ส่งออกปริมาณ 1,364.8 1,151.8 และ 1,100.6 ล้านตัน ตามลำดับ ซึ่งเมื่อรวม 3 ประเทศแล้วมีปริมาณการส่งออกถึงร้อยละ 88.12 ของปริมาณการส่งออกรวม

การนำเข้ายางของโลกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นโดยเพิ่มจาก 3,570 ล้านตันในปี 2529 เพิ่มขึ้นเป็น 4,135 ล้านตัน ในปี 2532 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.83 ประเทศผู้นำเข้ายางใหญ่ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น สาธารณรัฐประชาชนจีน และกลุ่มประเทศยุโรป ซึ่งประเทศต่าง ๆ เหล่านี้ มีสัดส่วนการนำเข้ารวมกันถึงร้อยละ 74.93 ของการนำเข้ารวมของโลกตามตารางที่ 2.4

ตารางที่ 2.1

ปริมาณการผลิตยางธรรมชาติของโลกแยกแยะรายประเทศ ปี 2528-2532

ปริมาณ : พันตัน

ประเทศ	2528	2529	2530	2531	2532
<u>การผลิต</u>					
มาเลเซีย	1,469.5	1,538.6	1,578.7	1,661.6	1,419.1
อินโดนีเซีย	1,130.2	1,049.2	1,203.3	1,235.0	1,256.0
ไทย	725.7	782.1	921.6	974.9	1,178.4
อินเดีย	198.3	219.0	227.4	254.8	288.6
จีน	187.9	209.7	237.6	240.0	240.0
ศรีลังกา	137.5	138.7	121.8	122.4	110.7
ไลบีเรีย	84.4	88.7	84.0	89.0	118.0
ไนจีเรีย	51.6	55.0	56.0	68.0	78.0
ประเทศอื่น ๆ	354.9	369.9	340.6	374.9	539.2
รวม	4,340.0	4,450.0	4,780.0	5,040.0	5,110.0

ที่มา : IRSG RUBBER STATISTICAL BULLETIN VOL.45 NO.4 JANUARY 1991.

ตารางที่ 2.2

ปริมาณการใช้ยางธรรมชาติของโลกแยกรายประเทศ ปี 2528-2532

ปริมาณ : พันตัน

ประเทศ	2528	2529	2530	2531	2532
<u>การใช้</u>					
สหรัฐอเมริกา	764.0	743.0	789.0	858.3	866.9
ญี่ปุ่น	539.5	535.0	568.0	623.0	656.0
จีน	415.0	440.0	545.0	600.0	620.0
อินเดีย	232.7	251.7	277.6	311.1	333.2
สหพันธ์สาธารณรัฐ เยอรมัน	202.2	198.7	198.5	203.6	221.1
อิตาลี	127.0	133.0	136.0	140.0	143.0
สหราชอาณาจักร	126.0	130.0	134.0	140.0	132.5
ประเทศอื่น ๆ	1,943.6	1,993.6	2,161.9	2,379.0	2,241.3
รวม	4,350.0	4,425.0	4,810.0	5,115.0	5,215.0

ที่มา : IRSG RUBBER STATISTIAL BULLETIN VOL.45 No.4 JANUARY 1991.

ตารางที่ 2.3

ปริมาณการส่งออกยางธรรมชาติของโลกในปี 2529-2532

ปริมาณ : พันตัน

ประเทศ	2529	2530	2531	2532	สัดส่วนปริมาณส่งออก ปี 2532
มาเลเซีย	1,485.8	1,578.5	1,563.6	1,364.8	33.25
อินโดนีเซีย	958.7	1,092.8	1,132.0	1,151.8	28.06
ไทย	755.2	873.2	906.4	1,100.6	26.81
ศรีลังกา	110.0	106.0	99.3	86.0	2.10
อื่น ๆ	305.7	284.5	313.7	401.8	9.78
รวม	3,615.0	3,935.0	4,015.0	4,105.0	100.00

ที่มา : IRSG RUBBER STATISTICAL BULLETIN VOL.45 NO.4 JANUARY 1991

ตารางที่ 2.4

ปริมาณการนำเข้ายางธรรมชาติของโลกในปี 2529-2532

ปริมาณ : พันตัน

ประเทศ	2529	2530	2531	2532	สัดส่วนปริมาณส่งออก ปี 2532
สหรัฐอเมริกา	721.0	769.1	791.8	880.9	21.30
ญี่ปุ่น	534.5	570.2	656.6	665.4	16.09
จีน	211.0	350.0	362.2	380.8	9.21
กลุ่มยุโรปตะวันออก	312.0	345.0	252.0	288.0	6.96
ประชาคมยุโรป	802.9	836.1	842.9	883.5	21.37
ประเทศอื่น ๆ	988.6	1,009.6	1,139.5	1,036.4	25.07
รวม	3,570.0	3,880.0	4,045.0	4,135.0	100.00

ที่มา : IRSG RUBBER STATISTICAL BULLETIN VOL.45 NO.4 JANUARY 1991

ภาวะตลาดและราคาตลาดของยางแผ่นรมควันของโลก

ภาวะตลาดของยางแผ่นรมควันในช่วงปี 2530-2532 มีความต้องการใช้ยางเพิ่มขึ้นจากตารางที่ 2.5 ซึ่งปริมาณการใช้ยังคงมีมากกว่าปริมาณการผลิตจนถึงความต้องการของโลกในการบริโภคยางยังเพิ่มขึ้นอยู่ตลอดเวลา

ตารางที่ 2.5

ปริมาณการใช้ยางแผ่นรมควันช่วงปี 2520-2532

หน่วย : พันตัน

ประเทศ	2529	2530	2531	2532
ญี่ปุ่น	287.60	315.15	286.38	358.53
สหรัฐอเมริกา	230.12	252.12	229.10	265.58
จีน	207.11	226.91	206.19	239.02
อินเดีย	138.10	151.27	137.46	172.63
อื่น ๆ	287.67	315.15	286.37	292.14
รวม	1,150.60	1,260.60	1,145.50	1,327.90

ที่มา : IRSG RUBBER STATISTICAL BULLETIN VOL.45 NO.4 JANUARY 1991

ราคตลาดของยางแผ่นรมควันจะได้รับการกำหนดโดยตลาดสำคัญ ๆ 4 แห่งของโลก คือ ตลาดญี่ปุ่น ตลาดสิงคโปร์ ตลาดนิวยอร์ก และตลาดลอนดอน ซึ่งราคาในตลาดทั้ง 4 แห่งนั้น มีผลกระทบต่อราคาภายในประเทศไทยด้วย เมื่อแนวโน้มของราคาในตลาดแห่งหนึ่งเพิ่มขึ้นจะมีผลให้ราคาในอีกตลาดหนึ่งเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ถ้าแนวโน้มของราคาในตลาดโลกลดลงจะมีผลให้ราคาในอีกตลาดหนึ่งลดลงไปด้วย

สำหรับราคาภายในประเทศไทย จะได้รับผลกระทบจากราคาตลาดญี่ปุ่น และตลาดสิงคโปร์มากกว่าตลาดนิวยอร์ก และตลาดลอนดอน ทั้งนี้ เพราะประเทศญี่ปุ่น และประเทศสิงคโปร์เป็นผู้นำเข้ายางแผ่นรมควันมากที่สุด ซึ่งประเทศไทยก็เป็นผู้ส่งออกยางแผ่นรมควันให้แก่ทั้ง 2 ประเทศนี้มากที่สุดเช่นกัน ราคาตลาดที่กล่าวถึง มักจะเป็นราคาของยางแผ่น

รมควันเกรด 3 เพราะมีปริมาณซื้อขายมากที่สุดของยางแผ่นรมควันทั้งหมด ดังนั้นการรับ
ราคา หรือสอบถามราคาระหว่างพ่อค้าต่าง ๆ จึงมักใช้ราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 เป็นเกณฑ์
ในการติดต่อกันโดยตลอด

ปริมาณการผลิตและการส่งออกยางแผ่นรมควันในประเทศ

ตารางที่ 2.6 แสดงปริมาณการผลิตยางธรรมชาติของไทยในระหว่างปี
2529 - 2532 จะเห็นได้ว่าผลผลิตยางไทยเพิ่มขึ้นมาโดยตลอดโดยในปี 2529 - 2532 ผลิต
ได้ 780,060 925,636 978,965 และ 1,178,872 เมตริกตัน ตามลำดับ การผลิต
ยางของไทยส่วนใหญ่จะเป็นการผลิตยางแผ่นรมควันซึ่งสังเกตได้จากปี 2529 - 2532 สัดส่วน
การผลิตยางแผ่นรมควันโดยเฉลี่ยต่อปีมีประมาณร้อยละ 78.02 78.23 73.01 และ 79.98
ตามลำดับ ที่เหลือเป็นยางชนิดอื่น ตามตารางที่ 2.7

ตารางที่ 2.6

ปริมาณการผลิตยางธรรมชาติของไทยแยกตามประเภท ปี 2529-2532

หน่วย : เมตริกตัน

ปี	ยางแผ่นรมควัน	ยางแท่ง	ยางเครพ	น้ำยางข้น	ยางอื่น ๆ	รวม
2529	608,568	116,774	28,780	8,029	17,909	780,060
2530	724,069	132,897	27,244	17,406	23,993	925,636
2531	714,710	136,112	34,197	69,246	24,700	978,965
2532	942,822	147,394	30,280	42,132	16,244	1,178,872

ที่มา : สถาบันยาง กรมวิชาการเกษตร

ตารางที่ 2.7

สัดส่วนปริมาณการผลิตยางธรรมชาติของไทย ชนิดแยกตามประเภท ปี 2529-2532

ปี	ยางแผ่นรมควัน	ยางแท่ง	ยางเครพ	น้ำยางข้น	ยางอื่น ๆ	รวม
2529	78.02	14.97	3.69	1.03	2.29	100
2530	78.23	14.36	2.94	1.88	2.59	100
2531	73.01	13.90	3.49	7.07	2.53	100
2532	79.98	12.50	2.57	3.57	1.38	100

ที่มา : สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร

ปัจจุบัน ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตยางธรรมชาติได้มากเป็นอันดับ 3 ของโลกรองจากประเทศมาเลเซีย และอินโดนีเซีย หรือประมาณร้อยละ 11.68 ของผลผลิตของโลก¹ แต่ได้ใช้สำหรับอุตสาหกรรมในประเทศเพียงประมาณร้อยละ 5 เท่านั้น ที่เหลือส่งออกจำหน่ายไปยังต่างประเทศเป็นมูลค่าไม่ต่ำกว่าปีละสองหมื่นล้านบาท ตลาดที่สำคัญได้แก่ ประเทศญี่ปุ่น ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศสิงคโปร์ และสาธารณรัฐประชาชนจีน จัดเป็นผลผลิตทางการเกษตรที่ทำการขายได้ให้ประเทศเป็นอันดับ 3 รองจากข้าวและมันสำปะหลัง

¹ IRSG RUBBER STATISTICAL BULLETIN VOL.45 NO.4 JANUARY 1991

จากตารางที่ 2.10 สังกะสีปริมาณขางแผ่นรมควันทั้งหมดตั้งแต่ปี 2529 - 2532 มีสัดส่วนในการส่งออกประมาณร้อยละ 97.80 98.12 98.10 และ 97.43 ตามลำดับ และปริมาณใช้ภายในประเทศ ตั้งแต่ปี 2529 - 2532 มีสัดส่วนร้อยละ 2.20 1.88 1.90 และ 2.57 ตามลำดับ การส่งออกจะส่งออกไปในประเทศญี่ปุ่นและประเทศจีน เป็นต้น ส่วนการใช้ภายในประเทศจะนำไปใช้ในอุตสาหกรรมผลิตผลิตภัณฑ์ขาง ขางยานพาหนะ ขางจักรสาน หล่อดอกสาธพาน ฟันรองเท้า ขางขัดสีข้าว ตักดาขาง เปลือกหม้อแบตเตอรี่ ขางขาง ขางมือขาง เป็นต้น

ตารางที่ 2.8

ปริมาณการส่งออกขางธรรมชาติของไทยแยกตามประเภท ปี 2529-2532

หน่วย : เมตริกตัน

ปี	ขางแผ่นรมควัน	ขางแท่ง	ขางเครพ	น้ำขางชั้น	ขางอื่น ๆ	รวม
2529	609,407	102,290	26,525	1,904	15,031	755,157
2530	706,602	113,638	22,808	10,362	19,802	873,212
2531	692,316	118,127	26,431	53,228	16,318	906,420
2532	909,395	128,708	22,115	26,440	13,922	1,100,580

ที่มา : สถาบันวิจัยขาง กรมวิชาการเกษตร

ตารางที่ 2.9

ปริมาณการใช้ยางธรรมชาติในประเทศไทยแยกตามประเภท ปี 2529 - 2532

หน่วย : เมตริกตัน

ปี	ยางแผ่นรมควัน	ยางแท่ง	ยางเครพ	น้ำยางข้น	ยางอื่น ๆ	รวม
2529	13,718	13,092	3,287	6,125	3,328	39,550
2530	13,556	17,062	5,759	7,044	3,660	47,081
2531	13,419	17,305	6,639	14,536	5,440	57,339
2532	24,019	22,120	8,508	14,334	8,620	77,601

ที่มา : สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร

ตารางที่ 2.10

สัดส่วนปริมาณการส่งออกและการใช้ในประเทศของยางแผ่นรมควัน ปี 2529 - 2532

ปี	ปริมาณส่งออก		ปริมาณใช้ภายในประเทศ		รวม	
	เมตริกตัน	ร้อยละของปริมาณทั้งหมด	เมตริกตัน	ร้อยละของปริมาณทั้งหมด	เมตริกตัน	ร้อยละ
2529	609,407	97.80	13,718	2.20	623,125	100
2530	706,602	98.12	13,556	1.88	720,158	100
2531	692,316	98.10	13,419	1.90	705,735	100
2532	909,395	97.43	24,019	2.57	933,414	100

ที่มา : จากตารางที่ 2.8 และ 2.9


จะเห็นได้ว่า ยางแผ่นรมควันของประเทศไทยที่ผลิตออกมาส่วนใหญ่เพื่อการส่งออก ดังนั้น นำข้อมูลปริมาณการนำเข้าของประเทศไทย และสิงคโปร์ และราคายางแผ่นรมควันเกรด 3 ของประเทศไทย และสิงคโปร์ มาเขียนในรูปกราฟแทน ได้รูปที่ 2 และ 3

จากรูปที่ 2 และ 3 สังเกตได้ว่า เมื่อระดับราคาเพิ่มสูงขึ้น ปริมาณการนำเข้าของทั้ง 2 ประเทศ คือ ประเทศไทย และสิงคโปร์จะลดลง เมื่อระดับราคาลดลง ปริมาณการนำเข้าจะเพิ่มขึ้น กล่าวโดยสรุปได้ว่าราคาตลาดโลกมีผลกระทบต่อปริมาณการนำเข้าของประเทศไทยนั้น ๆ จะส่งผลกระทบต่อส่งออกของประเทศไทยด้วย ในขณะที่ราคาสูงขึ้น ปริมาณการส่งออกจะลดลง ถ้าระดับราคาลดลงปริมาณการส่งออกจะสูงขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม โดยรวมแล้วปริมาณการส่งออกของประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้นทุกปี จากปี 2530 - 2532 มีปริมาณ 873,212 906,420 และ 1,100,580 เมตริกตันตามลำดับ ทั้งนี้เป็นเพราะความต้องการใช้ยางในตลาดโลกอยู่ในระดับสูง


การผลิตยางแผ่นรมควันในประเทศไทย

การผลิตยางแผ่นรมควันเริ่มต้นจากชาวสวนยางรวบรวมน้ำยางจากต้นยางที่กรีดยังได้นำมากรองเอาสิ่งสกปรกออกจากน้ำยางซึ่งปกติแล้วน้ำยางสดจะมีความเหนียวเหนืดสูงเกินกว่าที่จะกรองได้ ฉะนั้น จึงจำเป็นต้องทำให้เจือจางโดยน้ำเสียก่อน เมื่อกกรองน้ำยางแล้วจะนำน้ำยางนั้นมาใส่กรรณฟอรั่มซึ่งเป็นสารเคมีที่ทำให้น้ำยางจับตัว เมื่อน้ำยางจับตัวสมบูรณ์แล้วก้อนยางจะลอยตัวขึ้น จากนั้นจึงนำยางก้อนนั้นไปผ่านเครื่องรีดซึ่งมี 2 แบบ คือ เครื่องรีดเรียบ และเครื่องรีดดอก จนได้ยางแผ่นที่มีลักษณะเป็นแผ่นบางเพื่อให้ง่ายต่อการตากแห้ง หลังจากนั้นชาวสวนจะนำยางแผ่นซึ่งเรียกว่ายางแผ่นดิบไปขายให้พ่อค้าซึ่งเป็นผู้รวบรวมยางแผ่นส่งให้โรงรมควันอีกต่อหนึ่ง วัตถุประสงค์การรมควันก็คือ

1. เพื่อปรับปรุงกลิ่นคาวของยางธรรมชาติหรือยางดิบให้อยู่ในสภาพที่สามารถนำไปใช้ผลิตในอุตสาหกรรมอื่นต่อไปได้อีก เพราะยางที่ผ่านการรมควันแล้วจะมีการหดตัวก่อนให้เกิดการยืดหยุ่นที่ดี ปริมาณน้ำในเนื้อยางมีน้อยลง และยางสะอาดขึ้น



รูป 2 แสดงราคาขายวางแผนรวมวันเกรด 3 ของตลาดสิงคโปร์ และ ปริมาณนำเข้าจากประเทศไทย



รูป 3 แสดงราคาขายวางแผนรวมวันเกรด 3 ของตลาดโตเกียวและปริมาณนำเข้าจากประเทศไทย

2. เพื่อป้องกันการเป็นเชื้อราของยาง ในควันไฟมีสารชนิดหนึ่งสามารถเคลือบแผ่นยาง ป้องกันเชื้อราได้ ช่วยให้เก็บยางแผ่นได้นาน

เมื่อโรงรมควันได้รับยางแผ่นดิบแล้ว จะผ่านขั้นตอนกระบวนการผลิต ตามขั้นตอนกระบวนการผลิตที่ 7 - 12 ดังรูปที่ 4

การจัดมาตรฐานยางแผ่นรมควัน

เมื่อนำมาผ่านโรงรมควันแล้ว โรงรมควันจะจัดยางแยกตามเกรดต่าง ๆ ตามมาตรฐานเป็นประเภท ดังนี้


1. ยางแผ่นรมควันเกรด 1 พิเศษ
2. ยางแผ่นรมควันเกรด 1
3. ยางแผ่นรมควันเกรด 2
4. ยางแผ่นรมควันเกรด 3
5. ยางแผ่นรมควันเกรด 4
6. ยางแผ่นรมควันเกรด 5

ยางแผ่นรมควันเกรด 1 พิเศษ (RSS 1 X)

การผลิตยางแผ่นรมควันเกรด 1 พิเศษ ต้องได้รับการดูแลเป็นอย่างดีตลอดขั้นตอนของการทำแผ่นและรมควัน และต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอตลอดทั้งแผ่น ยางแผ่นที่ห่อเรียบร้อยแล้วต้องไม่มีราขึ้น แต่ถ้ามีราขึ้นเล็กน้อยบนแผ่นยางที่ใช้ห่อหรือบนผิวหน้าที่ติดกับแผ่นยางที่ใช้ห่อ และรานี้ต้องไม่เข้าไปในเนื้อยางในขณะที่ส่งมอบยางนี้ ให้เป็นที่ยอมรับได้ ถ้ายางทำปฏิกิริยากับออกซิเจนในอากาศจนเกิดเป็นจุด หรือเป็นริ้วบนแผ่นยาง หรือยางอ่อนเกินไป เห็นขาวเทาอะทนะ รมควันไม่แห้ง หรือรมควันมากเกินไปจนดำ หรือยางแผ่นไหม้จนดำ ไม่ถือว่าเป็นยางที่ยอมรับได้

รูปที่ 4

แสดงขั้นตอนการผลิตยางแผ่นรมควัน



สายแผ่นรมควันเกรดนี้จะต้องมีเนื้อยางแห้ง สะอาด เหนียวแน่น ไม่มีตำหนิ และรมควันสุกสม่ำเสมอทั่วทั้งแผ่น ไม่มีรอยเปื้อนหรือจุด ไม่เป็นราสนิมหรือราแดง หรือเป็นฟอง ไม่มีทรายเป็นสิ่งสกปรกอื่น ๆ ปนในขณะที่ทำการห่อยาง ยกเว้นฟองอากาศเล็ก ๆ ขนาดเท่าหัวเข็มหมุดมีกระจัดกระจายเล็กน้อยได้

สายแผ่นรมควันเกรด 1 (RSS 1)

สายแต่ละก้อนต้องไม่มีราขึ้นหรือมีได้เพียงเล็กน้อย เป็นราแห้งที่เกิดขึ้นบนผิวหน้าของห่อยาง หรือบนแผ่นยางที่ใช้ห่อ และรานั้นต้องไม่ลามเข้าไปในห่อยางในขณะที่ส่งมอบยาง ถ้ายางทำปฏิกิริยากับออกซิเจนในอากาศ จนทำให้เกิดเป็นจุด เป็นริ้วบนแผ่นยาง หรือยางอ่อนเกินไป หรือเหนียวเหนอะหนะรมควันไม่สุก หรือรมควันมากเกินไปจนคล้ำ หรือแผ่นยางไหม้จนดำ ไม่ถือว่าเป็นยางที่ยอมรับได้

สายแผ่นรมควันเกรดนี้ต้องสะอาด เหนียวแน่นไม่มีรอยเปื้อน ไม่มีสนิมยาง หรือเป็นฟอง ไม่มีทรายเป็นสิ่งสกปรกเจือปนในระหว่างบรรจุห่อ ยกเว้นมีจุดบาง ๆ เพียงเล็กน้อย หรือมีฟองอากาศเล็ก ๆ ขนาดเท่าหัวเข็มหมุดกระจัดกระจายเล็กน้อยได้

สายแผ่นรมควันเกรด 2 (RSS 2)

สายแผ่นที่ห่อแล้วมีราสนิมหรือราแดง และราแห้งขึ้นเล็กน้อยบนผิวนอกของห่อหรือของแผ่นยางที่ใช้ห่อและในยางห่อได้ แต่ถ้าราสนิมหรือราแดง และราแห้งขึ้นมากจนสามารถมองเห็นได้เกินกว่า 5% ของก้อนยางตัวอย่าง อาจทำให้ยางนี้ไม่เป็นที่ยอมรับได้ สายแผ่นที่มีฟองอากาศขนาดเล็กและผองของเปลือกยางปนอยู่ไม่เกินตัวอย่างที่แสดงไว้ ถือว่าเป็นยางที่ยอมรับได้

ถ้ายางทำปฏิกิริยากับออกซิเจนในอากาศจนเกิดเป็นจุด เป็นริ้ว หรือยางอ่อนเกินไป เหนียวเหนอะหนะ รมควันไม่สุก รมควันมากเกินไปจนคล้ำ สีทึบ มีรอยไหม้ ไม่ถือว่าเป็นยางที่ยอมรับได้

สายแผ่นรมควันในเกรดนี้ จะต้องแห้งสะอาด เหนียวแน่นและไม่มีตำหนิ ปราศจากรอยเปื้อนหรือฟอง และไม่มีทรายเป็นสิ่งสกปรกเจือปนอื่น ๆ ขณะทำการห่อยาง

ขางแผ่นรมควันเกรด 3 (RSS 3)

ขางแผ่นที่ท้อแล้วเกิดมีราสนิมหรือราแดง และราแห้งขึ้นเล็กน้อยบนแผ่นขางที่ใช้ท่อหรือบนผิวของท่อ หรือภายในท่อในระะที่ทำการส่งมอบจะถือว่าใช้ได้ แต่ถ้าราสนิมหรือราแดง และราแห้งเกิดขึ้นมากกว่าตัวอย่างขางถึง 10% อาจจะเป็นสาเหตุให้ปฏิเสธการรับมอบขางได้

ขางที่มีสีไม่ใส มีฟองอากาศเล็ก ๆ และมีผงเปลือกขางปนเล็กน้อยได้ แต่ต้องไม่เกิดตัวอย่างที่แสดงไว้

ขางที่ทำปฏิกิริยากับออกซิเจนในอากาศจนเกิดเป็นจุด หรือริ้วบนแผ่นขาง ขางอ่อนเกินไป หรือเหนียวเหนอะหนะ เป็นหย่อม ๆ รมควันไม่สุก หรือรมควันมากเกินไปจนคล้ำสีทึบ หรือแผ่นขางไหม้จนดำ ไม่ถือว่าเป็นขางที่ยอมรับได้

ขางแผ่นรมควันในเกรดนี้ต้องแห้ง เหนียว ไม่มีตำหนิ ฝุ่นผง ไม่มีทราย สิ่งสกปรก หรือสารอื่น ๆ เจือปนขณะทำการท่อขาง

ขางแผ่นรมควันเกรด 4 (RSS 4)

ขางแผ่นที่ท้อแล้วจะมีราสนิมหรือราแดง และราแห้งขึ้นเล็กน้อยบนแผ่นขางที่ใช้ท่อหรือบนผิวของท่อขาง หรือในท่อขางในระหว่างที่ส่งมอบได้ แต่ถ้าราสนิมหรือราแดง และราแห้งขึ้นมากกว่าตัวอย่างที่แสดงไว้ถึง 20% อาจจะเป็นสาเหตุให้ปฏิเสธการรับมอบขางได้

ขางที่มีผงขนาดกลางของเปลือกต้นขาง มีฟองอากาศ มีรอยเปื้อนจาง ๆ มีรอยเหนียวเล็กน้อย และขางแผ่นถูกรมควันจนคล้ำเล็กน้อย จะถือว่าเป็นขางที่ยอมรับได้

ขางที่ทำปฏิกิริยากับออกซิเจนในอากาศจนเกิดเป็นจุดหรือเป็นริ้ว ขางอ่อนเกินไป เหนียวเหนอะหนะ รมควันไม่สุก รมควันมากเกินไปจนสีคล้ำ และขางที่ถูกไฟไหม้จนดำ ไม่ถือว่าเป็นขางที่ยอมรับได้

ขางแผ่นในเกรดนี้ต้องแห้ง เหนียว และปราศจากตำหนิ ฝุ่นผง และไม่มีทราย หรือสิ่งเจือปนอื่น ๆ ขณะทำการท่อขาง

ขางแผ่นรมควันเกรด 5 (RSS 5)

ขางแผ่นที่ท้อแล้วมีราสนิมหรือราแดง และราแห้งขึ้นเล็กน้อยบนแผ่นขางที่ใช้ท่อหรือบนผิวของท่อขาง หรือภายในท่อขางได้ ในขณะที่ตรวจพบเพื่อส่งมอบ แต่ถ้ามีราสนิมหรือราแดง และราแดงเกิดขึ้นมากกว่าตัวอย่างที่แสดงไว้ถึง 30% อาจจะเป็นสาเหตุปฏิเสธการยอมรับได้

ยางแผ่นที่มีผงเปลือกยางขนาดใหญ่ มีฟองอากาศ มีรอยพองเล็ก ๆ รอยเปื้อน มีสีคล้ำ เห็นวุ้นเหนียวหนะเล็กน้อย และมีตำหนิตามตัวอย่างที่แสดงไว้ หรือมีรอยร้าว รอยแตกเล็กน้อย ถือว่าเป็นยางที่ยอมรับได้

ยางแผ่นที่อ่อนเกินไป เห็นวุ้นเหนียวหนะ ไขมันดำ มีจุดหรือริ้ว ที่เกิดจากการทำปฏิกิริยาของยางกับออกซิเจนในอากาศ ไม่ถือว่าเป็นยางที่ยอมรับได้

ยางแผ่นในเกรดนี้ต้องแห้ง เห็นวุ้น ไม่เป็นพอง ยางที่ห่อในสภาพสกปรก มีทรายหรือสิ่งสกปรกอื่น ๆ เจือปน นอกจากที่กล่าวข้างต้น ไม่ถือว่าเป็นยางที่ยอมรับได้

ขั้นตอนในการผลิตยางแผ่นรมควัน

รูปที่ 4 แสดงถึงขั้นตอนในการผลิตยางแผ่นรมควันจึงจำแนกได้เป็น 12 ขั้นตอน ในกรณีที่โรงงานรมควันมีส่วนยางเป็นของตนเองจะทำการผลิตตั้งแต่ขั้นที่ 1 - ขั้นที่ 12 ส่วนใหญ่โรงงานรมควันมักซื้อยางแผ่นจากชาวสวนโดยตรง หรือรับซื้อจากพ่อค้าผู้รวบรวมยางดิบเพื่อขายต่อให้กับโรงงาน ในกรณีเช่นนี้ ชาวสวนจะดำเนินการผลิตในขั้นตอนที่ 1 - 6 ส่วนโรงงานจะดำเนินการผลิตในขั้นตอนที่ 7 - 12 สำหรับรายละเอียดในขั้นตอนการผลิตต่าง ๆ มีดังนี้

- ขั้นที่ 1 และ 2 กรีดลอกเปลือกยางออกจากลำต้น จะได้น้ำยางไหลออกมาลงสู่ถ้วยยาง
- ขั้นที่ 3 Preservation ต้องใส่สารถนอมน้ำยางไว้ชั่วคราวเสียก่อน โดยใส่ตัวยาที่ใช้เรียก Anticoagulants เพื่อป้องกันการแข็งตัวของธรรมชาติของน้ำยาง จากนั้นรวบรวมน้ำยางที่กรีดได้ในวันนั้นทั้งหมดมาไว้ในถังเก็บน้ำยาง
- ขั้นที่ 4 การทำให้น้ำยางจับตัว (Coagulation) นำน้ำยางที่รวบรวมจากขั้นที่ 3 มาผสมกับน้ำสะอาด ในอัตราส่วน 3:2 แล้วนำมาผสมกับกรดฟอร์มิกเจือจางแล้วเทใส่ในภาชนะ ยางจะจับตัวเป็นก้อนตามรูปทรงของภาชนะภายใน 30-60 นาที

- ขั้นที่ 5 การทำแผ่น (Sheeting) นำยางที่จับตัวกันเป็นก้อนจากขั้นที่ 4 มาขนาดให้เป็นแผ่นแล้วผ่านเข้าเครื่องรีด เครื่องรีดยางมี 2 แบบ คือ นำมาผ่านเครื่องรีดเรียบ 3-4 ครั้ง ให้ยางหนา ประมาณ 3-4 มิลลิเมตร จากนั้น นำเข้าเครื่องรีดดอกอีกครั้งหนึ่ง เครื่องรีดดอกจะช่วยใหยางแห้งเร็วขึ้นเมื่อนำไปรมควัน
- ขั้นที่ 6 ผึ่งให้แห้งในบรรยากาศปกติ เพื่อนำไปเข้าโรงงานรมควันต่อไป
- ขั้นที่ 7 เมื่อนำยางจากขั้นที่ 6 มาเข้าโรงงานรมควัน ต้องล้างแผ่นยาง เพื่อทำความสะอาดอีกครั้งหนึ่งก่อน
- ขั้นที่ 8 นำยางเข้าโรงรม (Smoking) ประมาณ 4-7 วัน ที่อุณหภูมิประมาณ 55-65 องศาเซลเซียส แล้วแต่คุณภาพที่นำเข้าโรงรมว่ามีความหนา-บางขนาดใดปริมาณน้ำในเนื้อยางมากน้อยเท่าใด ถ้ามีปริมาณน้ำมาก จำนวนวันที่รมควันก็มาก ถ้ามีปริมาณน้ำน้อย จำนวนที่รมควันก็น้อยตามไปด้วย
- ขั้นที่ 9 การคัดคุณภาพยาง (Selecting) เมื่อนำยางออกจากโรงรม จะได้ยางสุกลักษณะโปร่ง ถ้ามีสิ่งสกปรกฝังอยู่ในเนื้อยาง จะตัดเนื้อยางส่วนนั้นทิ้งไป ในขั้นนี้จะคัดยางเป็นเกรดต่าง ๆ 6 เกรด โดยพิจารณาจากองค์ประกอบต่าง ๆ คือ ความหนาของยาง ความสะอาด ความยืดหด ความสม่ำเสมอของสี ขนาดและน้ำหนัก
- ขั้นที่ 10 การอัดเบด (Bale) โดยใช้ยางห่อเป็นรูปลูกเต๋า น้ำหนักมาตรฐานที่กำหนดคือ 111.11 กก./ลูก หรือห่อเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า น้ำหนักคือ 33.33 กก./ลูก แล้วแต่ผู้ซื้อจะกำหนด
- ขั้นที่ 11และ12 ทำการทาแป้งและสารละลายแป้งฉาบ เพื่อป้องกันยางติดกันระหว่างเก็บอยู่ในโกดังหรือเวลาขนส่ง ส่งเก็บเข้าโกดังเพื่อรอจำหน่ายต่อไป